



Comune di Tesero

PEBA

Piano di Eliminazione delle
Barriere Architettoniche
fisiche, sensoriali e cognitive

Criticità rilevate

Legenda

Criticità rilevate

- Pendenza eccessiva del piano di calpestio
- Raccordo pedonale inadeguato
- Attraversamento pedonale assente o inadeguato
- Passo carraio inadeguato
- Ostacolo
- Parcheggio riservato inadeguato
- Dislivello
- Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata
- Segnalazione tattile e/o ad alto contrasto assente o inadeguata
- Percorso inadeguato o non protetto
- Arredo urbano assente o inadeguato
- Pavimentazione inadeguata
- Informazioni e comunicazione assente o inadeguata

strade

- strade rilevate
- ciclabile e marcialonga
- trattate nei focus di Relazione -

0 100 200 m

