



COMUNE DI TESERO

**Piano di eliminazione delle barriere architettoniche
fisiche, sensoriali e cognitive
PEBA**

Tabella dei dati di rilievo

Architetta Ph.d. Livia Porro

hanno collaborato l'Architetta Urbanista Anna Viganò
e l'Ingegnera Anna Berloffia

ARCHITUTTI

www.architutti.it | info@architutti.it

Livia Porro



Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trento

Dott.ssa Architetta
LIVIA PORRO

1855 sez. A · ARCHITETTURA

ID	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
001	SOTTOPEDONDA, via	I.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del pe	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	50,00	€ 30,00
002	SOTTOPEDONDA, via	d.01	Passo carraio inadeguato	Passo carraio inadeguato per penden	Adeguamento del passo carraio	Asfalto	Metri quadri	13,50	€ 1.552,50
003	SOTTOPEDONDA, via	d.01	Passo carraio inadeguato	Passo carraio inadeguato per penden	Adeguamento del passo carraio	Asfalto	Metri quadri	33,00	€ 3.795,00
004	SOTTOPEDONDA, via	I.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del pe	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	28,00	€ 16,80
005	SOTTOPEDONDA, via	I.03	Percorso inadeguato o non protetto	Percorso con pendenza inadeguata e	Eliminazione della rampa esister	Asfalto	Metri quadri	21,00	€ 2.415,00
006	SOTTOPEDONDA, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pav	Sostituzione della pavimentazio	Asfalto	Metri quadri	130,50	€ 8.482,50
007	SOTTOPEDONDA, via	I.07	Percorso inadeguato o non protetto	Percorso in pendenza privo di corrima	Inserimento di corrimano visivar	Corrimano	Metri lineari	52,00	€ 3.016,00
008	SOTTOPEDONDA, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la pres	Adeguamento tramite asporto d	Asfalto	Numero	1,00	€ 61,00
009	SOTTOPEDONDA, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la pres	Adeguamento tramite asporto d	Asfalto	Numero	1,00	€ 61,00
010	SOTTOPEDONDA, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la pres	Adeguamento tramite asporto d	Asfalto	Numero	1,00	€ 61,00
011	SOTTOPEDONDA, via	I.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del pe	Borchie metalliche	Metri lineari	73,00	€ 15.476,00
012	SOTTOPEDONDA, via	a.02	Pendenza eccessiva del piano di calp	Scivolo con pendenza longitudinale e	Demolizione della rampa esister	Asfalto	Metri quadri	4,20	€ 483,00
013	SOTTOPEDONDA, via	c.01	Attraversamento pedonale assente c	Assenza di attraversamento pedonale	Nuova realizzazione di attravers	Strisce zebra	Metri quadri	12,50	€ 662,50
014	SOTTOPEDONDA, via	I.12	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del pe	Strisce zebra	Metri quadri	169,20	€ 1.015,20
015	SOTTOPEDONDA, via	I.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del pe	Borchie metalliche	Metri lineari	44,00	€ 9.328,00
016	SOTTOPEDONDA, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	0,50	€ 25,00
017	SOTTOPEDONDA, via	c.01	Attraversamento pedonale assente c	Assenza di attraversamento pedonale	Nuova realizzazione di attravers	Strisce zebra	Metri quadri	25,00	€ 1.325,00
018	SOTTOPEDONDA, via	f.07	Parcheggio riservato inadeguato	Scarsa o inesistente dotazione di par	Realizzazione di area di parcheg	Segnaletica a terra, segnalet	Numero	2,00	€ 448,00
019	CESARE BATTISTI, piazza	I.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del pe	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	58,00	€ 34,80
020	CESARE BATTISTI, piazza	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza o danneggiamento di segnal	Intercettazione dell'attraversam	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	7,20	€ 590,40
021	CESARE BATTISTI, piazza	q.07	Informazione e comunicazione asse	Assenza o inadeguatezza di comunic	Inserimento di segnaletica vertic	Segnaletica verticale	Numero	1,00	€ 177,00
022	CESARE BATTISTI, piazza	I.06	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di parapetto	Inserimento di parapetto con alt	Parapetto	Metri lineari	4,50	€ 918,00
023	CESARE BATTISTI, piazza	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pav	Sostituzione della pavimentazio	Porfido	Metri quadri	21,60	€ 2.138,40
024	CESARE BATTISTI, piazza	b.01	Raccordo pedonale inadeguato	Raccordo pedonale inadeguato - con	Demolizione della rampa esister	Porfido	Metri quadri	7,00	€ 1.225,00
025	CESARE BATTISTI, piazza	h.01	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza o danneggiamento di segnal	Adeguamento di attraversamen	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	4,80	€ 393,60
026	CESARE BATTISTI, piazza	n.07	Pavimentazione inadeguata	Attraversamento pedonale con pavim	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto, strisce zebra	Numero	2,00	€ 242,00
027	CESARE BATTISTI, piazza	m.05	Arredo urbano assente o inadeguato	Assenza di panchina o modello di pan	Inserimento di panchina all'este	Seduta	Numero	2,00	€ 1.084,00
028	CESARE BATTISTI, piazza	c.01	Attraversamento pedonale assente c	Assenza di attraversamento pedonale	Nuova realizzazione di attravers	Strisce zebra	Metri quadri	22,50	€ 1.192,50
029	CESARE BATTISTI, piazza	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza o danneggiamento di segnal	Intercettazione dell'attraversam	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	3,50	€ 287,00
030	CESARE BATTISTI, piazza	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Porfido	Metri quadri	0,25	€ 19,25
031	CESARE BATTISTI, piazza	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pav	Sostituzione della pavimentazio	Porfido	Metri quadri	100,00	€ 9.900,00
032	CESARE BATTISTI, piazza	h.01	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza o danneggiamento di segnal	Adeguamento di attraversamen	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	4,80	€ 393,60
033	CESARE BATTISTI, piazza	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza o danneggiamento di segnal	Intercettazione dell'attraversam	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	7,20	€ 590,40
034	CESARE BATTISTI, piazza	I.02	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso accessibile o per	Ampliamento della larghezza co	Porfido	Metri quadri	16,50	€ 4.785,00
035	CESARE BATTISTI, piazza	h.01	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza o danneggiamento di segnal	Adeguamento di attraversamen	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	4,80	€ 393,60
036	CESARE BATTISTI, piazza	h.04	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza o danneggiamento di segnal	Inserimento di segnalazione tatt	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	2,10	€ 172,20
037	CESARE BATTISTI, piazza	h.05	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza di segnalazione tattilopianta	Inserimento di segnalazione tatt	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	4,80	€ 393,60
038	CESARE BATTISTI, piazza	c.06	Attraversamento pedonale assente c	Attraversamento pedonale con pende	Demolizione e rifacimento della	Porfido	Metri quadri	35,00	€ 3.815,00
039	ROMA, via	n.04	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione con sconnessioni do	Miglioramento della pavimentaz	Porfido	Metri quadri	4,00	€ 680,00
040	QUATTRO NOVEMBRE, v	n.04	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione con sconnessioni do	Miglioramento della pavimentaz	Porfido	Metri quadri	48,00	€ 8.160,00
041	QUATTRO NOVEMBRE, v	h.05	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza di segnalazione tattilopianta	Inserimento di segnalazione tatt	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	3,00	€ 246,00
042	QUATTRO NOVEMBRE, v	q.06	Informazione e comunicazione asse	Assenza o inadeguatezza di comunic	Adeguamento delle informazion	Targa informativa	Numero	1,00	ND
043	QUATTRO NOVEMBRE, v	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la pres	Adeguamento tramite asporto d	Porfido	Numero	1,00	€ 93,00
044	QUATTRO NOVEMBRE, v	e.01	Ostacolo	Ostacolo da riposizionare - semplice	Riposizionamento dell'ostacolo	Riposizionamento elemento	Numero	1,00	€ 41,00
045	QUATTRO NOVEMBRE, v	c.01	Attraversamento pedonale assente c	Assenza di attraversamento pedonale	Nuova realizzazione di attravers	Strisce zebra	Metri quadri	16,80	€ 890,40
046	DELLA CHIESA, piazza	h.01	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza o danneggiamento di segnal	Adeguamento di attraversamen	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	4,80	€ 393,60
047	DELLA CHIESA, piazza	h.01	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza o danneggiamento di segnal	Adeguamento di attraversamen	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	4,80	€ 393,60
048	DELLA CHIESA, piazza	n.05	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione con sconnessioni do	Rifacimento della fugatura tram	Sigillante per fugature	Metri quadri	32,50	€ 552,50
049	ROMA, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza o danneggiamento di segnal	Intercettazione dell'attraversam	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	6,60	€ 541,20

ID	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
050	ROMA, via	b.01	Raccordo pedonale inadeguato	Raccordo pedonale inadeguato - con	Demolizione della rampa esisten	Porfido	Metri quadri	6,84	€ 1.197,00
051	ROMA, via	n.07	Pavimentazione inadeguata	Attraversamento pedonale con pavim	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto, strisce zebra	Metri quadri	3,75	€ 453,75
052	ROMA, via	a.01	Pendenza eccessiva del piano di calp	Pendenza trasversale eccessiva	Demolizione e rifacimento della	Porfido	Metri quadri	37,20	€ 3.682,80
053	ROMA, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la pres	Adeguamento tramite asporto d	Porfido	Numero	1,00	€ 93,00
054	ROMA, via	n.05	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione con sconnessioni do	Rifacimento della fugatura tram	Sigillante per fugature	Metri quadri	14,40	€ 244,80
055	ROMA, via	I.02	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso accessibile o per	Ampliamento della larghezza co	Asfalto	Metri quadri	15,00	€ 2.850,00
056	ROMA, via	I.05	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di protezione del percorso p	Realizzazione di sistema di prote	Archetti metallici	Metri lineari	31,00	€ 4.340,00
057	ROMA, via	h.01	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza o danneggiamento di segnal	Adeguamento di attraversamen	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	4,80	€ 393,60
058	ROMA, via	g.01	Dislivello	Gradino maggiore di 2,5 cm - soluzio	Raccordo del dislivello esistente	Asfalto	Metri quadri	1,50	€ 172,50
059	ROMA, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	1,50	€ 75,00
060	DOLOMITES, via	f.07	Parcheggio riservato inadeguato	Scarsa o inesistente dotazione di par	Realizzazione di area di parcheg	Segnaletica a terra, segnalet	Numero	1,00	€ 224,00
061	ROMA, via	a.01	Pendenza eccessiva del piano di calp	Pendenza trasversale eccessiva	Demolizione e rifacimento della	Porfido	Metri quadri	102,00	€ 10.098,00
062	ROMA, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la pres	Adeguamento tramite asporto d	Porfido	Numero	2,00	€ 186,00
063	ROMA, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza o danneggiamento di segnal	Intercettazione dell'attraversam	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	6,60	€ 541,20
064	ROMA, via	b.01	Raccordo pedonale inadeguato	Raccordo pedonale inadeguato - con	Demolizione della rampa esisten	Porfido	Metri quadri	15,60	€ 2.730,00
065	ROMA, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la pres	Adeguamento tramite asporto d	Porfido	Numero	1,00	€ 93,00
066	ROMA, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la pres	Adeguamento tramite asporto d	Porfido	Numero	1,00	€ 93,00
067	ROMA, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza o danneggiamento di segnal	Intercettazione dell'attraversam	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	7,20	€ 590,40
068	ROMA, via	b.01	Raccordo pedonale inadeguato	Raccordo pedonale inadeguato - con	Demolizione della rampa esisten	Porfido	Metri quadri	18,00	€ 3.150,00
069	ROMA, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza o danneggiamento di segnal	Intercettazione dell'attraversam	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	7,20	€ 590,40
070	ROMA, via	b.01	Raccordo pedonale inadeguato	Raccordo pedonale inadeguato - con	Demolizione della rampa esisten	Porfido	Metri quadri	18,90	€ 3.307,50
071	CESARE BATTISTI, piazza	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza o danneggiamento di segnal	Intercettazione dell'attraversam	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	6,60	€ 541,20
072	CESARE BATTISTI, piazza	i.01	Segnalazione tattile e/o ad alto cont	Difficoltà di percezione della differen	Marcatura dello spigolo dei grad	Altro materiale	Metri lineari	54,00	€ 810,00
073	CESARE BATTISTI, piazza	e.01	Ostacolo	Ostacolo da riposizionare - semplice	Riposizionamento dell'ostacolo	Riposizionamento elemento	Numero	1,00	€ 41,00
074	SOTTOPEDONDA, via	f.07	Parcheggio riservato inadeguato	Scarsa o inesistente dotazione di par	Realizzazione di area di parcheg	Segnaletica a terra, segnalet	Numero	1,00	€ 224,00
075	ROMA, via	a.01	Pendenza eccessiva del piano di calp	Pendenza trasversale eccessiva	Demolizione e rifacimento della	Porfido	Metri quadri	30,00	€ 2.970,00
076	SOTTOPEDONDA, via	m.06	Arredo urbano assente o inadeguato	Necessità di adeguamento dimension	Ristrutturazione o ampliamento	Asfalto	Metri quadri	3,84	€ 249,60
077	ROMA, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Porfido	Metri quadri	2,25	€ 173,25
078	ROMA, via	I.05	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di protezione del percorso p	Realizzazione di sistema di prote	Archetti metallici	Metri lineari	12,00	€ 1.680,00
079	SOTTOPEDONDA, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	0,16	€ 8,00
080	SOTTOPEDONDA, via	m.01	Arredo urbano assente o inadeguato	Modello di fontanella non accessibile	Inserimento di nuova fontanella	Fontanella accessibile	Numero	1,00	€ 4.482,00
081	SOTTOPEDONDA, via	m.06	Arredo urbano assente o inadeguato	Necessità di adeguamento dimension	Ristrutturazione o ampliamento	Asfalto	Metri quadri	1,44	€ 93,60
082	SOTTOPEDONDA, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	3,00	€ 150,00
083	SOTTOPEDONDA, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	1,50	€ 75,00
084	SOTTOPEDONDA, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	2,25	€ 112,50
085	SOTTOPEDONDA, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	14,00	€ 700,00
086	SOTTOPEDONDA, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pav	Sostituzione della pavimentazio	Asfalto	Metri quadri	64,50	€ 4.192,50
087	SOTTOPEDONDA, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	0,36	€ 18,00
088	SOTTOPEDONDA, via	I.07	Percorso inadeguato o non protetto	Percorso in pendenza privo di corrima	Inserimento di corrimano visivar	Corrimano	Metri lineari	45,00	€ 2.610,00
089	VAL, località	I.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del pe	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	35,00	€ 21,00
090	VAL, località	c.01	Attraversamento pedonale assente c	Assenza di attraversamento pedonale	Nuova realizzazione di attravers	Asfalto, vernice, loges	Metri quadri	66,00	€ 18.942,00
091	VAL, località	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	4,00	€ 200,00
092	SOTTOPEDONDA, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	0,75	€ 37,50
093	232 DI FIEMME, strada pr	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	3,00	€ 150,00
094	232 DI FIEMME, strada pr	m.12	Arredo urbano assente o inadeguato	Elemento illuminante assente o inad	Inserimento di nuovo impianto c	Elemento illuminante	Numero	2,00	€ 3.200,00
095	SOTTOPEDONDA, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Cemento	Metri quadri	0,20	€ 10,00
096	232 DI FIEMME, strada pr	m.12	Arredo urbano assente o inadeguato	Elemento illuminante assente o inad	Inserimento di nuovo impianto c	Elemento illuminante	Numero	14,00	€ 22.400,00
097	232 DI FIEMME, strada pr	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	7,00	€ 350,00
098	SOTTOPEDONDA, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	12,00	€ 600,00

ID	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
099	232 DI FIEMME, strada pr	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	5,00	€ 250,00
100	232 DI FIEMME, strada pr	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	8,75	€ 437,50
101	232 DI FIEMME, strada pr	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	5,25	€ 262,50
102	SOTTOPEDONDA, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	1,50	€ 75,00
103	232 DI FIEMME, strada pr	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	6,25	€ 312,50
104	232 DI FIEMME, strada pr	e.01	Ostacolo	Ostacolo da riposizionare - semplice	Riposizionamento dell'ostacolo	Altro materiale	Numero	2,00	€ 82,00
105	SOTTOPEDONDA, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	5,00	€ 250,00
106	232 DI FIEMME, strada pr	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione disestata per la pres	Adeguamento tramite asporto d	Asfalto	Metri quadri	13,50	€ 823,50
107	232 DI FIEMME, strada pr	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	7,50	€ 375,00
108	232 DI FIEMME, strada pr	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	9,00	€ 450,00
109	232 DI FIEMME, strada pr	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	4,50	€ 225,00
110	232 DI FIEMME, strada pr	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pav	Sostituzione della pavimentazio	Asfalto	Metri quadri	17,50	€ 1.137,50
111	232 DI FIEMME, strada pr	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione disestata per la pres	Adeguamento tramite asporto c	Altro materiale	Numero	1,00	€ 61,00
112	232 DI FIEMME, strada pr	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	3,60	€ 180,00
113	DELLA STAZIONE, via	c.01	Attraversamento pedonale assente c	Assenza di attraversamento pedonale	Nuova realizzazione di attravers	Strisce zebra	Metri quadri	20,00	€ 1.060,00
114	DELLA STAZIONE, via	a.02	Pendenza eccessiva del piano di calp	Scivolo con pendenza longitudinale e	Demolizione della rampa esisten	Asfalto	Metri quadri	6,00	€ 690,00
115	DELLA STAZIONE, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	4,00	€ 200,00
116	DELLA STAZIONE, via	d.02	Passo carraio inadeguato	Passo carraio inadeguato per penden	Adeguamento passo carraio da	Asfalto	Metri quadri	4,80	€ 552,00
117	DELLA STAZIONE, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione disestata per la pres	Adeguamento tramite asporto c	Asfalto	Numero	2,00	€ 122,00
118	DELLA STAZIONE, via	q.07	Informazione e comunicazione asse	Assenza o inadeguatezza di comunic	Inserimento di segnaletica vertic	Altro materiale	Numero	1,00	ND
119	DELLA STAZIONE, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	0,91	€ 45,50
120	DELLA STAZIONE, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	9,10	€ 455,00
121	DELLA STAZIONE, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	10,50	€ 525,00
122	DELLA STAZIONE, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	25,50	€ 1.275,00
123	DELLA STAZIONE, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione disestata per la pres	Adeguamento tramite asporto c	Asfalto	Numero	1,00	€ 61,00
124	DELLA STAZIONE, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	4,80	€ 240,00
125	DELLA STAZIONE, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	3,00	€ 150,00
126	DELLA STAZIONE, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione disestata per la pres	Adeguamento tramite asporto c	Asfalto	Numero	1,00	€ 61,00
127	DELLA STAZIONE, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	7,20	€ 360,00
128	DELLA STAZIONE, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione disestata per la pres	Adeguamento tramite asporto c	Asfalto	Numero	1,00	€ 61,00
129	DELLA STAZIONE, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione disestata per la pres	Adeguamento tramite asporto c	Asfalto	Numero	1,00	€ 61,00
130	DELLA STAZIONE, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	0,75	€ 37,50
131	DELLA STAZIONE, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	19,50	€ 975,00
132	DELLA STAZIONE, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	12,75	€ 637,50
133	DELLA STAZIONE, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	0,75	€ 37,50
134	DELLA STAZIONE, via	d.02	Passo carraio inadeguato	Passo carraio inadeguato per penden	Adeguamento passo carraio da	Asfalto	Metri quadri	4,50	€ 517,50
135	DELLA STAZIONE, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	1,50	€ 75,00
136	DELLA STAZIONE, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	9,00	€ 450,00
137	DELLA STAZIONE, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	1,50	€ 75,00
138	DELLA STAZIONE, via	e.03	Ostacolo	Ostacolo da schermare e segnalare (c	Schermatura dell'ostacolo (es.: t	Altro materiale	Metri lineari	10,00	€ 1.640,00
139	CALTREZZA, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Porfido	Metri quadri	28,00	€ 2.156,00
140	SOTTOPEDONDA, via	l.07	Percorso inadeguato o non protetto	Percorso in pendenza privo di corrim	Inserimento di corrimano visivar	Corrimano	Metri lineari	44,00	€ 2.552,00
141	SOTTOPEDONDA, via	l.07	Percorso inadeguato o non protetto	Percorso in pendenza privo di corrim	Inserimento di corrimano visivar	Corrimano	Metri lineari	6,00	€ 348,00
142	SOTTOPEDONDA, via	i.01	Segnalazione tattile e/o ad alto cont	Difficoltà di percezione della differen	Marcatura dello spigolo dei grad	Altro materiale	Metri lineari	27,00	€ 405,00
143	SOTTOPEDONDA, via	a.01	Pendenza eccessiva del piano di calp	Pendenza trasversale eccessiva	Demolizione e rifacimento della	Asfalto	Metri quadri	25,00	€ 1.625,00
144	SOTTOPEDONDA, via	f.03	Parcheggio riservato inadeguato	Parcheggio riservato ortogonale o lon	Inserimento di segnaletica verti	Segnaletica verticale	Numero	1,00	€ 177,00
145	SOTTOPEDONDA, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	3,00	€ 150,00
146	SOTTOPEDONDA, via	f.07	Parcheggio riservato inadeguato	Scarsa o inesistente dotazione di par	Realizzazione di area di parcheg	Segnaletica a terra, segnaleti	Numero	3,00	€ 672,00
147	SOTTOPEDONDA, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	1,50	€ 75,00

ID	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
148	SOTTOPEDONDA, via	d.01	Passo carraio inadeguato	Passo carraio inadeguato per penden	Adeguamento del passo carraio	Asfalto	Metri quadri	10,50	€ 1.207,50
149	SOTTOPEDONDA, via	l.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del pe	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	72,00	€ 43,20
150	SOTTOPEDONDA, via	a.02	Pendenza eccessiva del piano di calp	Scivolo con pendenza longitudinale e	Demolizione della rampa esisten	Asfalto	Metri quadri	7,50	€ 862,50
151	CESARE BATTISTI, piazza	l.07	Percorso inadeguato o non protetto	Percorso in pendenza privo di corrima	Inserimento di corrimano visivar	Corrimano	Metri lineari	18,00	€ 1.044,00
152	CESARE BATTISTI, piazza	a.01	Pendenza eccessiva del piano di calp	Pendenza trasversale eccessiva	Demolizione e rifacimento della	Asfalto	Metri quadri	15,00	€ 975,00
153	CESARE BATTISTI, piazza	a.02	Pendenza eccessiva del piano di calp	Scivolo con pendenza longitudinale e	Demolizione della rampa esisten	Porfido	Metri quadri	3,00	€ 525,00
154	CESARE BATTISTI, piazza	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pav	Sostituzione della pavimentazio	Porfido	Metri quadri	84,00	€ 8.316,00
155	CESARE BATTISTI, piazza	h.04	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza o danneggiamento di segnal	Inserimento di segnalazione tatt	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	2,10	€ 172,20
156	CESARE BATTISTI, piazza	e.02	Ostacolo	Ostacolo da riposizionare - compless	Riposizionamento dell'ostacolo	Altro materiale	Numero	14,00	€ 1.148,00
157	CESARE BATTISTI, piazza	q.01	Informazione e comunicazione asser	Assenza o inadeguatezza delle inform	Installazione di sistema di comu	Altro materiale	Numero	1,00	€ 500,00
158	CESARE BATTISTI, piazza	m.03	Arredo urbano assente o inadeguato	Parchi gioco: assenza di attrezzature	Installazione nell'area giochi di a	Altro materiale	Numero	1,00	ND
159	CESARE BATTISTI, piazza	m.08	Arredo urbano assente o inadeguato	Assenza di una pensilina a protezione	Inserimento di pensilina di prote	Altro materiale	Numero	1,00	€ 8.388,00
160	CESARE BATTISTI, piazza	q.07	Informazione e comunicazione asser	Assenza o inadeguatezza di comunic	Inserimento di segnaletica vertic	Segnaletica verticale	Numero	1,00	€ 177,00
161	CESARE BATTISTI, piazza	f.02	Parcheggio riservato inadeguato	Parcheggio riservato ortogonale o lor	Adeguamento delle dimensioni	Segnaletica a terra - vernice	Numero	3,00	€ 141,00
162	CESARE BATTISTI, piazza	n.05	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione con sconnessioni do	Rifacimento della fugatura tram	Sigillante per fugature	Metri quadri	2500,00	€ 42.500,00
163	CESARE BATTISTI, piazza	l.12	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del pe	Strisce zebrate	Metri quadri	66,00	€ 396,00
164	CESARE BATTISTI, piazza	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentazi	Porfido	Metri quadri	37,50	€ 2.887,50
165	CESARE BATTISTI, piazza	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza o danneggiamento di segnal	Intercettazione dell'attraversam	Borchie metalliche o altro sis	Metri lineari	7,20	€ 1.526,40
166	CESARE BATTISTI, piazza	b.01	Raccordo pedonale inadeguato	Raccordo pedonale inadeguato - con	Demolizione della rampa esisten	Porfido	Metri quadri	15,00	€ 2.625,00
167	CESARE BATTISTI, piazza	b.01	Raccordo pedonale inadeguato	Raccordo pedonale inadeguato - con	Demolizione della rampa esisten	Porfido	Metri quadri	11,25	€ 1.968,75
168	CESARE BATTISTI, piazza	n.05	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione con sconnessioni do	Rifacimento della fugatura tram	Sigillante per fugature	Metri quadri	49,50	€ 841,50
169	CESARE BATTISTI, piazza	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Porfido	Metri quadri	30,00	€ 2.310,00
170	QUATTRO NOVEMBRE, v	q.03	Informazione e comunicazione asser	Assenza o inadeguatezza di sistema c	Spostamento del sistema esiste	Altro materiale	Numero	1,00	ND
171	QUATTRO NOVEMBRE, v	q.03	Informazione e comunicazione asser	Assenza o inadeguatezza di sistema c	Spostamento del sistema esiste	Altro materiale	Numero	1,00	ND
172	QUATTRO NOVEMBRE, v	i.01	Segnalazione tattile e/o ad alto cont	Difficoltà di percezione della differen	Marcatura dello spigolo dei grad	Altro materiale	Metri lineari	18,00	€ 270,00
173	QUATTRO NOVEMBRE, v	l.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del pe	Borchie metalliche o altro sis	Metri lineari	190,00	€ 40.280,00
174	DELLA CHIESA, piazza	f.02	Parcheggio riservato inadeguato	Parcheggio riservato ortogonale o lor	Adeguamento delle dimensioni	Segnaletica a terra - vernice	Numero	1,00	€ 47,00
175	NOVAL, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pav	Sostituzione della pavimentazio	Porfido	Metri quadri	139,50	€ 13.810,50
176	NOVAL, via	l.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del pe	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	115,00	€ 69,00
177	NOVAL, via	f.02	Parcheggio riservato inadeguato	Parcheggio riservato ortogonale o lor	Adeguamento delle dimensioni	Segnaletica a terra - vernice	Numero	1,00	€ 47,00
178	NOVAL, via	h.05	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza di segnalazione tattilopianta	Inserimento di segnalazione tatt	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	6,30	€ 516,60
179	NOVAL, via	e.02	Ostacolo	Ostacolo da riposizionare - compless	Riposizionamento dell'ostacolo	Altro materiale	Numero	2,00	€ 164,00
180	NOVAL, via	g.01	Dislivello	Gradino maggiore di 2,5 cm - soluzio	Raccordo del dislivello esistente	Porfido	Metri quadri	0,90	€ 157,50
181	NOVAL, via	c.01	Attraversamento pedonale assente c	Assenza di attraversamento pedonale	Nuova realizzazione di attravers	Strisce zebrate, Tipo LogesV	Metri quadri	12,00	€ 636,00
182	NOVAL, via	l.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del pe	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	70,00	€ 42,00
183	DOLOMITES, via	b.01	Raccordo pedonale inadeguato	Raccordo pedonale inadeguato - con	Demolizione della rampa esisten	Asfalto	Metri quadri	5,40	€ 621,00
184	MERIZOL, via	l.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del pe	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	72,00	€ 43,20
185	MERIZOL, via	l.06	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di parapetto	Inserimento di parapetto con alt	Parapetto	Metri lineari	7,00	€ 1.428,00
186	NOVAL, via	c.01	Attraversamento pedonale assente c	Assenza di attraversamento pedonale	Nuova realizzazione di attravers	Strisce zebrate, Tipo LogesV	Metri quadri	17,50	€ 927,50
187	DOLOMITES, via	q.07	Informazione e comunicazione asser	Assenza o inadeguatezza di comunic	Inserimento di segnaletica vertic	Segnaletica verticale	Numero	1,00	€ 177,00
188	CALTREZZA, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pav	Sostituzione della pavimentazio	Porfido	Metri quadri	22,50	€ 2.227,50
189	CESARE BATTISTI, piazza	q.01	Informazione e comunicazione asser	Assenza o inadeguatezza delle inform	Installazione di sistema di comu	Altro materiale	Numero	1,00	€ 500,00
190	CESARE BATTISTI, piazza	n.05	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione con sconnessioni do	Rifacimento della fugatura tram	Sigillante per fugature	Metri quadri	90,00	€ 1.530,00
191	CESARE BATTISTI, piazza	n.05	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione con sconnessioni do	Rifacimento della fugatura tram	Sigillante per fugature	Metri quadri	190,00	€ 3.230,00
192	CESARE BATTISTI, piazza	m.01	Arredo urbano assente o inadeguato	Modello di fontanella non accessibile	Inserimento di nuova fontanella	Fontanella accessibile	Numero	1,00	€ 4.482,00
193	CESARE BATTISTI, piazza	h.05	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza di segnalazione tattilopianta	Inserimento di segnalazione tatt	Borchie metalliche o altro sis	Metri lineari	3,90	€ 826,80
194	CESARE BATTISTI, piazza	e.03	Ostacolo	Ostacolo da schermare e segnalare (c	Schermatura dell'ostacolo (es.: t	Altro materiale	Numero	1,00	€ 164,00
195	CESARE BATTISTI, piazza	m.08	Arredo urbano assente o inadeguato	Assenza di una pensilina a protezione	Inserimento di pensilina di prote	Altro materiale	Numero	1,00	€ 8.388,00
196	CESARE BATTISTI, piazza	q.01	Informazione e comunicazione asser	Assenza o inadeguatezza delle inform	Installazione di sistema di comu	Altro materiale	Numero	2,00	€ 1.000,00

ID	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
197	QUATTRO NOVEMBRE, v	h.05	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza di segnalazione tattilopianta	Inserimento di segnalazione tatt	Borchie metalliche o altro sis	Metri lineari	4,80	€ 1.017,60
198	QUATTRO NOVEMBRE, v	q.04	Informazione e comunicazione asser	Assenza o inadeguatezza di comunic	Inserimento di pannello informa	Altro materiale	Numero	1,00	€ 99,00
199	DELLA CHIESA, piazza	I.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del pe	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	36,00	€ 21,60
200	DELLA CHIESA, piazza	n.05	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione con sconnessioni do	Rifacimento della fugatura tram	Sigillante per fugature	Metri quadri	27,00	€ 459,00
201	DELLA CHIESA, piazza	I.08	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di corrimano ad uno o entr	Inserimento di corrimano visivar	Corrimano	Metri lineari	4,00	€ 232,00
202	DELLA CHIESA, piazza	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Porfido	Metri quadri	1,56	€ 120,12
203	NOVAL, via	c.01	Attraversamento pedonale assente c	Assenza di attraversamento pedonale	Nuova realizzazione di attravers	Strisce zebrate, borchie	Metri quadri	15,00	€ 1.920,00
204	NOVAL, via	a.01	Pendenza eccessiva del piano di calp	Pendenza trasversale eccessiva	Demolizione e rifacimento della	Porfido	Metri quadri	48,00	€ 4.752,00
205	DOLOMITES, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza o danneggiamento di segnal	Intercettazione dell'attraversam	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	7,80	€ 639,60
206	DOLOMITES, via	b.01	Raccordo pedonale inadeguato	Raccordo pedonale inadeguato - con	Demolizione della rampa esisten	Asfalto	Metri quadri	14,55	€ 1.673,25
207	CALTREZZA, via	I.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del pe	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	182,00	€ 109,20
208	CALTREZZA, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pav	Sostituzione della pavimentazio	Porfido	Metri quadri	97,50	€ 9.652,50
209	CALTREZZA, via	h.05	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza di segnalazione tattilopianta	Inserimento di segnalazione tatt	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	2,70	€ 221,40
210	CALTREZZA, via	c.01	Attraversamento pedonale assente c	Assenza di attraversamento pedonale	Nuova realizzazione di attravers	Strisce zebrate, Tipo LogesV	Metri quadri	10,00	€ 530,00
211	CALTREZZA, via	I.02	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso accessibile o per	Ampliamento della larghezza co	Porfido	Metri quadri	1,80	€ 522,00
212	CALTREZZA, via	I.06	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di parapetto	Inserimento di parapetto con alt	Parapetto	Metri lineari	1,80	€ 367,20
213	CALTREZZA, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Porfido	Metri quadri	69,00	€ 5.313,00
214	CALTREZZA, via	n.05	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione con sconnessioni do	Rifacimento della fugatura tram	Sigillante per fugature	Metri quadri	34,50	€ 586,50
215	CALTREZZA, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Porfido	Metri quadri	12,00	€ 924,00
216	CALTREZZA, via	h.05	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza di segnalazione tattilopianta	Inserimento di segnalazione tatt	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	7,20	€ 590,40
217	SOTTOPEDONDA, via	I.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del pe	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	30,00	€ 18,00
218	SOTTOPEDONDA, via	q.07	Informazione e comunicazione asser	Assenza o inadeguatezza di comunic	Inserimento di segnaletica vertic	Segnaletica verticale	Numero	1,00	€ 177,00
219	SOTTOPEDONDA, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	25,50	€ 1.275,00
220	SOTTOPEDONDA, via	I.05	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di protezione del percorso p	Realizzazione di sistema di prote	Legno	Metri lineari	20,00	€ 1.400,00
221	SOTTOPEDONDA, via	I.05	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di protezione del percorso p	Realizzazione di sistema di prote	Legno	Metri lineari	36,00	€ 2.520,00
222	SOTTOPEDONDA, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	4,50	€ 225,00
223	SOTTOPEDONDA, via	I.05	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di protezione del percorso p	Realizzazione di sistema di prote	Legno	Metri lineari	11,00	€ 770,00
224	SOTTOPEDONDA, via	I.05	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di protezione del percorso p	Realizzazione di sistema di prote	Legno	Metri lineari	225,00	€ 15.750,00
225	SOTTOPEDONDA, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	30,00	€ 1.500,00
226	232 DI FIEMME, strada pr	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	0,90	€ 45,00
227	232 DI FIEMME, strada pr	I.05	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di protezione del percorso p	Realizzazione di sistema di prote	Legno	Metri lineari	100,00	€ 7.000,00
228	232 DI FIEMME, strada pr	I.05	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di protezione del percorso p	Realizzazione di sistema di prote	Legno	Metri lineari	212,00	€ 2.120,00
229	232 DI FIEMME, strada pr	I.05	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di protezione del percorso p	Realizzazione di sistema di prote	Gomma	Metri lineari	285,00	€ 27.075,00
230	232 DI FIEMME, strada pr	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	20,00	€ 1.000,00
231	LAGO, via	c.01	Attraversamento pedonale assente c	Assenza di attraversamento pedonale	Nuova realizzazione di attravers	Asfalto, vernice, loges	Metri quadri	17,50	€ 5.022,50
232	LAGO, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pav	Sostituzione della pavimentazio	Asfalto	Metri quadri	12,00	€ 780,00
233	LAGO, via	I.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del pe	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	9,00	€ 5,40
234	232 DI FIEMME, strada pr	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la pres	Adeguamento tramite asporto c	Altro materiale	Numero	1,00	€ 61,00
235	232 DI FIEMME, strada pr	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pav	Sostituzione della pavimentazio	Asfalto	Metri quadri	17,50	€ 1.137,50
236	CALTREZZA, via	c.01	Attraversamento pedonale assente c	Assenza di attraversamento pedonale	Nuova realizzazione di attravers	Strisce zebrate, Tipo LogesV	Metri quadri	15,00	€ 795,00
237	SOTTOPEDONDA, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la pres	Adeguamento tramite asporto c	Asfalto	Numero	1,00	€ 61,00
238	VAL, località	q.07	Informazione e comunicazione asser	Assenza o inadeguatezza di comunic	Inserimento di segnaletica vertic	Segnaletica verticale	Numero	1,00	€ 177,00
239	ARTIGIANALE, zona	c.01	Attraversamento pedonale assente c	Assenza di attraversamento pedonale	Nuova realizzazione di attravers	Strisce zebrate, Tipo LogesV	Metri quadri	30,00	€ 1.590,00
240	ARTIGIANALE, zona	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	3,50	€ 175,00
241	ARTIGIANALE, zona	m.12	Arredo urbano assente o inadeguato	Elemento illuminante assente o inad	Inserimento di nuovo impianto c	Elemento illuminante	Numero	1,00	€ 1.600,00
242	DELLA STAZIONE, via	I.07	Percorso inadeguato o non protetto	Percorso in pendenza privo di corrim	Inserimento di corrimano visivar	Corrimano	Metri lineari	8,00	€ 464,00
243	DELLA STAZIONE, via	I.05	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di protezione del percorso p	Realizzazione di sistema di prote	Archetti metallici	Metri lineari	33,00	€ 4.620,00
244	DELLA STAZIONE, via	b.01	Raccordo pedonale inadeguato	Raccordo pedonale inadeguato - con	Demolizione della rampa esisten	Asfalto	Metri quadri	9,90	€ 1.138,50
245	DELLA STAZIONE, via	h.04	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza o danneggiamento di segnal	Inserimento di segnalazione tatt	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	5,10	€ 418,20

ID	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
246	DELLA STAZIONE, via	m.08	Arredo urbano assente o inadeguato	Assenza di una pensilina a protezione	Inserimento di pensilina di protezione	Altro materiale	Numero	1,00	€ 8.388,00
247	DELLA STAZIONE, via	d.02	Passo carraio inadeguato	Passo carraio inadeguato per penden	Adeguamento passo carraio da	Asfalto	Metri quadri	7,80	€ 897,00
248	DELLA STAZIONE, via	I.06	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di parapetto	Inserimento di parapetto con alt	Parapetto	Metri lineari	11,00	€ 2.244,00
249	DELLA STAZIONE, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentazi	Asfalto	Metri quadri	16,50	€ 825,00
250	DELLA STAZIONE, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la pres	Adeguamento tramite asporto d	Asfalto	Numero	1,00	€ 61,00
251	DELLA STAZIONE, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la pres	Adeguamento tramite asporto d	Asfalto	Numero	1,00	€ 61,00
252	DELLA STAZIONE, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la pres	Adeguamento tramite asporto d	Asfalto	Numero	2,00	€ 122,00
253	DELLA STAZIONE, via	I.05	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di protezione del percorso p	Realizzazione di sistema di prote	Legno	Metri lineari	765,00	€ 7.650,00
254	DELLA STAZIONE, via	I.05	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di protezione del percorso p	Realizzazione di sistema di prote	Archetti metallici	Metri lineari	870,00	€ 121.800,00
255	DELLA STAZIONE, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la pres	Adeguamento tramite asporto d	Asfalto	Numero	3,00	€ 183,00
256	DELLA STAZIONE, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	19,50	€ 975,00
257	DELLA STAZIONE, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	4,50	€ 225,00
258	DELLA STAZIONE, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la pres	Adeguamento tramite asporto d	Asfalto	Numero	1,00	€ 61,00
259	DELLA STAZIONE, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la pres	Adeguamento tramite asporto d	Asfalto	Numero	3,00	€ 183,00
260	DELLA STAZIONE, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la pres	Adeguamento tramite asporto d	Asfalto	Numero	5,00	€ 305,00
261	DELLA STAZIONE, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza o danneggiamento di segnal	Intercettazione dell'attraversam	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	7,20	€ 590,40
262	DELLA STAZIONE, via	I.06	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di parapetto	Inserimento di parapetto con alt	Parapetto	Metri lineari	82,00	€ 16.728,00
263	DELLA STAZIONE, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la pres	Adeguamento tramite asporto d	Asfalto	Numero	1,00	€ 61,00
264	DELLA STAZIONE, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pav	Sostituzione della pavimentazio	Asfalto	Metri quadri	82,50	€ 5.362,50
265	DELLA STAZIONE, via	I.02	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso accessibile o per	Ampliamento della larghezza co	Porfido	Metri quadri	3,60	€ 1.044,00
266	DELLA STAZIONE, via	I.06	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di parapetto	Inserimento di parapetto con alt	Parapetto	Metri lineari	1,20	€ 244,80
267	DELLA STAZIONE, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la pres	Adeguamento tramite asporto d	Asfalto	Numero	1,00	€ 61,00
268	DELLA STAZIONE, via	d.01	Passo carraio inadeguato	Passo carraio inadeguato per penden	Adeguamento del passo carraio	Asfalto	Metri quadri	18,60	€ 2.139,00
269	LAGHETTO, passeggiata	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Cemento	Metri quadri	2,00	€ 100,00
270	LAGHETTO, passeggiata	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Cemento	Metri quadri	0,50	€ 25,00
271	LAGHETTO, passeggiata	I.11	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso di collegamento	Realizzazione di nuovo percorso	Cemento	Metri quadri	43,50	€ 5.002,50
272	LAGHETTO, passeggiata	m.01	Arredo urbano assente o inadeguato	Modello di fontanella non accessibile	Inserimento di nuova fontanella	Fontanella accessibile	Numero	1,00	€ 4.482,00
273	LAGHETTO, passeggiata	f.03	Parcheggio riservato inadeguato	Parcheggio riservato ortogonale o lon	Inserimento di segnaletica verti	Segnaletica verticale	Numero	1,00	€ 177,00
274	LAGHETTO, passeggiata	I.04	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso in rilevato	Nuova realizzazione di marciapie	Asfalto	Metri quadri	15,00	€ 4.275,00
275	LAGHETTO, passeggiata	f.07	Parcheggio riservato inadeguato	Scarsa o inesistente dotazione di par	Realizzazione di area di parcheg	Segnaletica a terra, segnalet	Numero	2,00	€ 448,00
276	LAGO, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pav	Sostituzione della pavimentazio	Asfalto	Metri quadri	25,20	€ 1.638,00
277	LAGO, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pav	Sostituzione della pavimentazio	Asfalto	Metri quadri	67,20	€ 4.368,00
278	LAGO, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pav	Sostituzione della pavimentazio	Asfalto	Metri quadri	19,20	€ 1.248,00
279	LAGO, via	c.01	Attraversamento pedonale assente c	Assenza di attraversamento pedonale	Nuova realizzazione di attravers	Asfalto, vernice, loges	Metri quadri	17,50	€ 5.022,50
280	LAGO, via	d.02	Passo carraio inadeguato	Passo carraio inadeguato per penden	Adeguamento passo carraio da	Asfalto	Metri quadri	5,04	€ 579,60
281	LAGO, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pav	Sostituzione della pavimentazio	Asfalto	Metri quadri	32,40	€ 2.106,00
282	LAGO, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pav	Sostituzione della pavimentazio	Asfalto	Metri quadri	15,60	€ 1.014,00
283	LAGO, via	d.02	Passo carraio inadeguato	Passo carraio inadeguato per penden	Adeguamento passo carraio da	Asfalto	Metri quadri	5,04	€ 579,60
284	LAGO, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pav	Sostituzione della pavimentazio	Asfalto	Metri quadri	19,20	€ 1.248,00
285	LAGO, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pav	Sostituzione della pavimentazio	Asfalto	Metri quadri	15,60	€ 1.014,00
286	LAGO, via	d.02	Passo carraio inadeguato	Passo carraio inadeguato per penden	Adeguamento passo carraio da	Asfalto	Metri quadri	5,04	€ 579,60
287	LAGO, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pav	Sostituzione della pavimentazio	Asfalto	Metri quadri	7,20	€ 468,00
288	LAGO, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pav	Sostituzione della pavimentazio	Asfalto	Metri quadri	40,80	€ 2.652,00
289	LAGO, via	I.05	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di protezione del percorso p	Realizzazione di sistema di prote	Archetti metallici, cordolo ba	Metri lineari	32,00	€ 6.624,00
290	LAGO, via	I.04	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso in rilevato	Nuova realizzazione di marciapie	Asfalto	Metri quadri	117,60	€ 33.516,00
291	LAGO, via	I.03	Percorso inadeguato o non protetto	Percorso con pendenza inadeguata e	Eliminazione della rampa esister	Asfalto	Metri quadri	12,00	€ 1.380,00
292	LAGO, via	d.02	Passo carraio inadeguato	Passo carraio inadeguato per penden	Adeguamento passo carraio da	Asfalto	Metri quadri	4,80	€ 552,00
293	LAGO, via	I.04	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso in rilevato	Nuova realizzazione di marciapie	Asfalto	Metri quadri	70,00	€ 19.950,00
294	LAGO, via	I.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del pe	Borchie metalliche	Metri lineari	80,00	€ 16.960,00

ID	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
295	LAGO, via	h.04	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza o danneggiamento di segnalazione	Inserimento di segnalazione tattile	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	2,10	€ 172,20
296	LAGO, via	q.06	Informazione e comunicazione assente	Assenza o inadeguatezza di comunicazione	Adeguamento delle informazioni	Altro materiale	Numero	1,00	ND
297	LAGO, via	d.01	Passo carraio inadeguato	Passo carraio inadeguato per pendenza	Adeguamento del passo carraio	Porfido	Metri quadri	25,50	€ 4.462,50
298	LAGO, via	h.04	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza o danneggiamento di segnalazione	Inserimento di segnalazione tattile	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	2,10	€ 172,20
299	LAGO, via	n.05	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione con sconnessioni dovute a	Rifacimento della fugatura tramite	Sigillante per fugature	Metri quadri	120,00	€ 2.040,00
300	LAGO, via	m.01	Arredo urbano assente o inadeguato	Modello di fontanella non accessibile	Inserimento di nuova fontanella	Fontanella accessibile	Numero	1,00	€ 4.482,00
301	LAGO, via	m.05	Arredo urbano assente o inadeguato	Assenza di panchina o modello di panchina	Inserimento di panchina all'esterno	Seduta	Numero	2,00	€ 1.084,00
302	LAGO, via	c.01	Attraversamento pedonale assente o	Assenza di attraversamento pedonale	Nuova realizzazione di attraversamento	Asfalto, vernice, loges	Metri quadri	22,50	€ 6.457,50
303	LAGO, via	f.02	Parcheggio riservato inadeguato	Parcheggio riservato ortogonale o longitudinale	Adeguamento delle dimensioni	Segnaletica a terra - vernice	Numero	1,00	€ 47,00
304	LAGO, via	c.01	Attraversamento pedonale assente o	Assenza di attraversamento pedonale	Nuova realizzazione di attraversamento	Asfalto, vernice, loges	Metri quadri	9,60	€ 2.755,20
305	LAGO, via	l.04	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso in rilevato	Nuova realizzazione di marciapiede	Asfalto	Metri quadri	36,00	€ 10.260,00
306	LAGO, via	l.04	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso in rilevato	Nuova realizzazione di marciapiede	Asfalto	Metri quadri	1008,00	€ 287.280,00
307	TRESSELUME, via	n.04	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione con sconnessioni dovute a	Miglioramento della pavimentazione	Fresatura della pietra	Metri quadri	25,00	€ 4.250,00
308	TRESSELUME, via	m.01	Arredo urbano assente o inadeguato	Modello di fontanella non accessibile	Inserimento di nuova fontanella	Fontanella accessibile	Numero	1,00	€ 4.482,00
309	ZORZI, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione	Asfalto	Metri quadri	63,00	€ 4.095,00
310	ZORZI, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate	Adeguamento della pavimentazione	Asfalto	Metri quadri	0,25	€ 12,50
311	ZORZI, via	h.06	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza o danneggiamento di segnalazione	Inserimento di segnalazione tattile	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	6,00	€ 492,00
312	ZORZI, via	l.10	Percorso inadeguato o non protetto	Separazione non adeguata fra percorsi	Inserimento di cordolo in rilievo	Cordolo battiruota	Metri lineari	130,00	€ 8.710,00
313	232 DI FIEMME, strada provinciale	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione	Asfalto	Metri quadri	982,50	€ 63.862,50
314	LAGHETTO, passeggiata	q.07	Informazione e comunicazione assente	Assenza o inadeguatezza di comunicazione	Inserimento di segnaletica verticale	Segnaletica verticale	Numero	1,00	€ 177,00
315	LAGHETTO, passeggiata	q.07	Informazione e comunicazione assente	Assenza o inadeguatezza di comunicazione	Inserimento di segnaletica verticale	Segnaletica verticale	Numero	1,00	€ 177,00
316	LAGHETTO, passeggiata	m.06	Arredo urbano assente o inadeguato	Necessità di adeguamento dimensioni	Ristrutturazione o ampliamento	Porfido	Metri quadri	10,92	€ 1.081,08
317	LAGHETTO, passeggiata	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate	Adeguamento della pavimentazione	Cemento	Metri quadri	3,00	€ 150,00
318	LAGHETTO, passeggiata	l.05	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di protezione del percorso pedonale	Realizzazione di sistema di protezione	Legno	Metri lineari	4,00	€ 280,00
319	LAGHETTO, passeggiata	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate	Adeguamento della pavimentazione	Cemento	Metri quadri	2,40	€ 120,00
320	LAGHETTO, passeggiata	q.07	Informazione e comunicazione assente	Assenza o inadeguatezza di comunicazione	Inserimento di segnaletica verticale	Segnaletica verticale	Numero	1,00	€ 177,00
321	LAGO, via	c.01	Attraversamento pedonale assente o	Assenza di attraversamento pedonale	Nuova realizzazione di attraversamento	Asfalto, vernice, loges	Metri quadri	15,00	€ 4.305,00
322	LAGO, via	l.07	Percorso inadeguato o non protetto	Percorso in pendenza privo di corrimano	Inserimento di corrimano visuale	Corrimano	Metri lineari	17,00	€ 986,00
323	ZORZI, via	b.01	Raccordo pedonale inadeguato	Raccordo pedonale inadeguato - con	Demolizione della rampa esistente	Asfalto	Metri quadri	10,95	€ 1.259,25
324	ZORZI, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza o danneggiamento di segnalazione	Intercettazione dell'attraversamento	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	12,00	€ 984,00
325	ZORZI, via	h.08	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza o danneggiamento di segnalazione	Inserimento di segnalazione tattile	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	1,50	€ 123,00
326	ZORZI, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate	Adeguamento della pavimentazione	Asfalto	Metri quadri	1,25	€ 62,50
327	LAGO, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza	Adeguamento tramite asporto e	Asfalto	Numero	2,00	€ 122,00
328	LAGO, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza	Adeguamento tramite asporto e	Asfalto	Numero	2,00	€ 122,00
329	LAGO, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate	Adeguamento della pavimentazione	Asfalto	Metri quadri	2,25	€ 112,50
330	LAGO, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate	Adeguamento della pavimentazione	Asfalto	Metri quadri	1,50	€ 75,00
331	LAGO, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate	Adeguamento della pavimentazione	Asfalto	Metri quadri	8,50	€ 425,00
332	LAGO, via	h.04	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza o danneggiamento di segnalazione	Inserimento di segnalazione tattile	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	7,60	€ 623,20
333	LAGO, via	b.01	Raccordo pedonale inadeguato	Raccordo pedonale inadeguato - con	Demolizione della rampa esistente	Asfalto	Metri quadri	4,42	€ 508,30
334	LAGO, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate	Adeguamento della pavimentazione	Asfalto	Metri quadri	0,25	€ 12,50
335	LAGO, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate	Adeguamento della pavimentazione	Asfalto	Metri quadri	1,70	€ 85,00
336	LAGO, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate	Adeguamento della pavimentazione	Asfalto	Metri quadri	0,34	€ 17,00
337	LAGO, via	l.02	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso accessibile o per	Ampliamento della larghezza corsia	Asfalto	Metri quadri	4,20	€ 798,00
338	LAGO, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza	Adeguamento tramite asporto e	Asfalto	Numero	2,00	€ 122,00
339	LAGO, via	a.01	Pendenza eccessiva del piano di calpe	Pendenza trasversale eccessiva	Demolizione e rifacimento della	Asfalto	Metri quadri	49,30	€ 3.204,50
340	LAGO, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate	Adeguamento della pavimentazione	Asfalto	Metri quadri	0,85	€ 42,50
341	TRESSELUME, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza	Adeguamento tramite asporto e	Asfalto	Numero	1,00	€ 61,00
342	LAGO, via	q.01	Informazione e comunicazione assente	Assenza o inadeguatezza delle informazioni	Installazione di sistema di comunicazione	Altro materiale	Numero	2,00	€ 1.000,00
343	LAGO, via	q.06	Informazione e comunicazione assente	Assenza o inadeguatezza di comunicazione	Adeguamento delle informazioni	Altro materiale	Numero	2,00	ND

ID	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
344	LAGO, via	h.08	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza o danneggiamento di segnal	Inserimento di segnalazione tatt	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	1,50	€ 123,00
345	LAGO, via	h.01	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza o danneggiamento di segnal	Adeguamento di attraversamen	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	3,40	€ 278,80
346	LAGO, via	n.07	Pavimentazione inadeguata	Attraversamento pedonale con pavim	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto, strisce zebra	Metri quadri	18,00	€ 2.178,00
347	TRESSELUME, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	2,38	€ 119,00
348	TRESSELUME, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la pres	Adeguamento tramite asporto d	Asfalto	Numero	2,00	€ 122,00
349	TRESSELUME, via	h.01	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza o danneggiamento di segnal	Adeguamento di attraversamen	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	3,00	€ 246,00
350	TRESSELUME, via	b.01	Raccordo pedonale inadeguato	Raccordo pedonale inadeguato - con	Demolizione della rampa esisten	Asfalto	Metri quadri	4,76	€ 547,40
351	TRESSELUME, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza o danneggiamento di segnal	Intercettazione dell'attraversam	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	7,20	€ 590,40
352	TRESSELUME, via	c.02	Attraversamento pedonale assente c	Assenza di strisce zebra	Realizzazione di nuove zebratur	Strisce zebra	Metri quadri	15,00	€ 90,00
353	LAGO, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	3,00	€ 150,00
354	LAGO, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	1,00	€ 50,00
355	TRESSELUME, via	n.05	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione con sconnessioni do	Rifacimento della fugatura tram	Sigillante per fugature	Metri quadri	6,00	€ 102,00
356	TRESSELUME, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Porfido	Metri quadri	21,00	€ 1.617,00
357	TRESSELUME, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Porfido	Metri quadri	9,00	€ 693,00
358	TRESSELUME, via	d.01	Passo carraio inadeguato	Passo carraio inadeguato per penden	Adeguamento del passo carraio	Porfido	Metri quadri	15,60	€ 2.730,00
359	DELLA STAZIONE, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza o danneggiamento di segnal	Intercettazione dell'attraversam	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	12,00	€ 984,00
360	DELLA STAZIONE, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza o danneggiamento di segnal	Intercettazione dell'attraversam	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	3,90	€ 319,80
361	DELLA STAZIONE, via	c.02	Attraversamento pedonale assente c	Assenza di strisce zebra	Realizzazione di nuove zebratur	Strisce zebra	Metri quadri	22,50	€ 135,00
362	TRESSELUME, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza o danneggiamento di segnal	Intercettazione dell'attraversam	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	4,50	€ 369,00
363	TRESSELUME, via	b.01	Raccordo pedonale inadeguato	Raccordo pedonale inadeguato - con	Demolizione della rampa esisten	Porfido	Metri quadri	10,80	€ 1.890,00
364	TRESSELUME, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pav	Sostituzione della pavimentazio	Asfalto	Metri quadri	18,00	€ 1.170,00
365	TRESSELUME, via	d.02	Passo carraio inadeguato	Passo carraio inadeguato per penden	Adeguamento passo carraio da	Asfalto	Metri quadri	14,28	€ 1.642,20
366	TRESSELUME, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pav	Sostituzione della pavimentazio	Asfalto	Metri quadri	12,00	€ 780,00
367	LAGO, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	17,00	€ 850,00
368	TRESSELUME, via	c.02	Attraversamento pedonale assente c	Assenza di strisce zebra	Realizzazione di nuove zebratur	Strisce zebra	Metri quadri	20,00	€ 120,00
369	TRESSELUME, via	b.01	Raccordo pedonale inadeguato	Raccordo pedonale inadeguato - con	Demolizione della rampa esisten	Asfalto	Metri quadri	11,70	€ 1.345,50
370	TRESSELUME, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la pres	Adeguamento tramite asporto d	Asfalto	Numero	1,00	€ 61,00
371	TRESSELUME, via	f.07	Parcheggio riservato inadeguato	Scarsa o inesistente dotazione di parch	Realizzazione di area di parcheg	Segnaletica a terra, segnalet	Numero	1,00	€ 224,00
372	TRESSELUME, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Numero	1,00	€ 50,00
373	ZORZI, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	4,50	€ 225,00
374	ZORZI, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Numero	1,00	€ 50,00
375	ZORZI, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pav	Sostituzione della pavimentazio	Asfalto	Metri quadri	60,00	€ 3.900,00
376	ZORZI, via	I.05	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di protezione del percorso p	Realizzazione di sistema di prote	Legno	Metri lineari	60,00	€ 4.200,00
377	VAL DI FIERME E FASSA,	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	3,00	€ 150,00
378	VAL DI FIERME E FASSA,	I.05	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di protezione del percorso p	Realizzazione di sistema di prote	Legno	Metri lineari	3,00	€ 210,00
379	VAL DI FIERME E FASSA,	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	9,00	€ 450,00
380	ZORZI, via	I.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del pe	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	140,00	€ 84,00
381	ZORZI, via	I.07	Percorso inadeguato o non protetto	Percorso in pendenza privo di corrima	Inserimento di corrimano visivar	Corrimano	Metri lineari	140,00	€ 8.120,00
382	ZORZI, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la pres	Adeguamento tramite asporto d	Asfalto	Numero	1,00	€ 61,00
383	VAL DI FIERME E FASSA,	h.08	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza o danneggiamento di segnal	Inserimento di segnalazione tatt	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	3,00	€ 246,00
384	TRESSELUME, via	m.05	Arredo urbano assente o inadeguato	Assenza di panchina o modello di pan	Inserimento di panchina all'este	Seduta	Numero	1,00	€ 542,00
385	VAL DI FIERME E FASSA,	I.11	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso di collegamento	Realizzazione di nuovo percorso	Asfalto	Metri quadri	12,50	€ 1.437,50
386	VAL DI FIERME E FASSA,	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	1,12	€ 56,00
387	LAGHETTO, passeggiata	n.05	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione con sconnessioni do	Rifacimento della fugatura tram	Sigillante per fugature	Metri quadri	2,25	€ 38,25
388	LAGHETTO, passeggiata	m.06	Arredo urbano assente o inadeguato	Necessità di adeguamento dimensio	Ristrutturazione o ampliamento	Porfido	Numero	2,00	€ 198,00
389	LAGHETTO, passeggiata	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la pres	Adeguamento tramite asporto d	Cemento	Numero	1,00	€ 61,00
390	LAGHETTO, passeggiata	n.05	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione con sconnessioni do	Rifacimento della fugatura tram	Cemento	Metri quadri	1,50	€ 25,50
391	LAGHETTO, passeggiata	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Cemento	Metri quadri	1,80	€ 90,00
392	LAGHETTO, passeggiata	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Cemento	Metri quadri	4,80	€ 240,00

ID	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
393	LAGHETTO, passeggiata	g.03	Dislivello	Gradino minore di 2,5 cm	Eliminazione del dislivello attraversamento	Asfalto	Metri quadri	1,75	€ 87,50
394	LAGHETTO, passeggiata	h.06	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza o danneggiamento di segnalazione	Inserimento di segnalazione tattile	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	3,30	€ 270,60
395	LAGO, via	f.02	Parcheggio riservato inadeguato	Parcheggio riservato ortogonale o longitudinale	Adeguamento delle dimensioni	Segnaletica a terra - vernice	Numero	2,00	€ 94,00
396	LAGO, via	l.12	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso	Strisce zebrate	Metri quadri	150,00	€ 900,00
397	LAGO, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione	Asfalto	Metri quadri	69,00	€ 4.485,00
398	LAGO, via	l.12	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso	Strisce zebrate	Metri quadri	97,20	€ 583,20
399	LAGO, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di buche	Adeguamento tramite asporto e sostituzione	Asfalto	Numero	1,00	€ 61,00
400	LAGO, via	d.01	Passo carraio inadeguato	Passo carraio inadeguato per pendenze	Adeguamento del passo carraio	Asfalto	Metri quadri	20,10	€ 2.311,50
401	LAGO, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate	Adeguamento della pavimentazione	Asfalto	Metri quadri	2,70	€ 135,00
402	LAGO, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate	Adeguamento della pavimentazione	Asfalto	Metri quadri	6,00	€ 300,00
403	LAGO, via	m.06	Arredo urbano assente o inadeguato	Necessità di adeguamento dimensionale	Ristrutturazione o ampliamento	Asfalto	Numero	1,00	€ 65,00
404	LAGO, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate	Adeguamento della pavimentazione	Asfalto	Metri quadri	7,50	€ 375,00
405	LAGO, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione	Cemento	Metri quadri	40,00	€ 2.600,00
406	LAGO, via	c.01	Attraversamento pedonale assente o	Assenza di attraversamento pedonale	Nuova realizzazione di attraversamento	Asfalto, vernice, loges	Metri quadri	17,50	€ 5.022,50
407	LAGO, via	h.04	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza o danneggiamento di segnalazione	Inserimento di segnalazione tattile	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	2,10	€ 172,20
408	LAGO, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate	Adeguamento della pavimentazione	Asfalto	Metri quadri	0,25	€ 12,50
409	LAGO, via	d.01	Passo carraio inadeguato	Passo carraio inadeguato per pendenze	Adeguamento del passo carraio	Asfalto	Metri quadri	22,80	€ 2.622,00
410	LAGO, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di buche	Adeguamento tramite asporto e sostituzione	Asfalto	Numero	2,00	€ 122,00
411	LAGO, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o	Assenza o danneggiamento di segnalazione	Intercettazione dell'attraversamento	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	7,20	€ 590,40
412	LAGO, via	b.01	Raccordo pedonale inadeguato	Raccordo pedonale inadeguato - con marciapiede	Demolizione della rampa esistente	Asfalto	Metri quadri	24,90	€ 2.863,50
413	LAGO, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di buche	Adeguamento tramite asporto e sostituzione	Asfalto	Numero	1,00	€ 61,00
414	LAGO, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di buche	Adeguamento tramite asporto e sostituzione	Asfalto	Numero	1,00	€ 61,00
415	LAGO, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di buche	Adeguamento tramite asporto e sostituzione	Asfalto	Numero	1,00	€ 61,00
416	LAGO, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate	Adeguamento della pavimentazione	Asfalto	Metri quadri	26,00	€ 1.300,00
417	LAGO, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di buche	Adeguamento tramite asporto e sostituzione	Asfalto	Numero	1,00	€ 61,00
418	LAGO, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate	Adeguamento della pavimentazione	Asfalto	Metri quadri	16,50	€ 825,00
419	LAGO, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di buche	Adeguamento tramite asporto e sostituzione	Asfalto	Numero	3,00	€ 183,00
420	LAGO, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate	Adeguamento della pavimentazione	Asfalto	Metri quadri	3,00	€ 150,00
421	LAGO, via	c.01	Attraversamento pedonale assente o	Assenza di attraversamento pedonale	Nuova realizzazione di attraversamento	Asfalto, vernice, loges	Metri quadri	30,00	€ 8.610,00
422	TRESSELUME, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate	Adeguamento della pavimentazione	Asfalto	Metri quadri	0,38	€ 18,75
423	TRESSELUME, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di buche	Adeguamento tramite asporto e sostituzione	Asfalto	Numero	4,00	€ 244,00
424	TRESSELUME, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di buche	Adeguamento tramite asporto e sostituzione	Asfalto	Numero	2,00	€ 122,00
425	LAGO, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di buche	Adeguamento tramite asporto e sostituzione	Asfalto	Numero	4,00	€ 244,00
426	LAGO, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate	Adeguamento della pavimentazione	Asfalto	Metri quadri	1,44	€ 72,00
427	LAGO, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate	Adeguamento della pavimentazione	Asfalto	Metri quadri	1,20	€ 60,00
428	TRESSELUME, via	f.02	Parcheggio riservato inadeguato	Parcheggio riservato ortogonale o longitudinale	Adeguamento delle dimensioni	Segnaletica a terra - vernice	Numero	1,00	€ 47,00
429	TRESSELUME, via	a.01	Pendenza eccessiva del piano di calpe	Pendenza trasversale eccessiva	Demolizione e rifacimento della pavimentazione	Porfido	Metri quadri	97,50	€ 9.652,50
430	TRESSELUME, via	d.02	Passo carraio inadeguato	Passo carraio inadeguato per pendenze	Adeguamento passo carraio da asfalto a marciapiede	Porfido	Metri quadri	8,40	€ 1.470,00
431	TRESSELUME, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione	Porfido	Metri quadri	163,20	€ 16.156,80
432	TRESSELUME, via	m.13	Arredo urbano assente o inadeguato	Parcometro ad altezza eccessiva	Installazione di nuovo dispositivo	Altro materiale	Numero	1,00	€ 5.000,00
433	TRESSELUME, via	n.07	Pavimentazione inadeguata	Attraversamento pedonale con pavimentazione	Adeguamento della pavimentazione	Asfalto, strisce zebrate	Numero	3,00	€ 363,00
434	TRESSELUME, via	d.01	Passo carraio inadeguato	Passo carraio inadeguato per pendenze	Adeguamento del passo carraio	Asfalto	Metri quadri	20,40	€ 2.346,00
435	TRESSELUME, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate	Adeguamento della pavimentazione	Asfalto	Metri quadri	0,75	€ 37,50
436	TRESSELUME, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di buche	Adeguamento tramite asporto e sostituzione	Asfalto	Numero	1,00	€ 61,00
437	TRESSELUME, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione	Altro materiale	Metri quadri	18,00	€ 1.170,00
438	TRESSELUME, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate	Adeguamento della pavimentazione	Asfalto	Metri quadri	3,60	€ 180,00
439	TRESSELUME, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di buche	Adeguamento tramite asporto e sostituzione	Asfalto	Numero	2,00	€ 122,00
440	TRESSELUME, via	m.06	Arredo urbano assente o inadeguato	Necessità di adeguamento dimensionale	Ristrutturazione o ampliamento	Asfalto	Numero	1,00	€ 65,00
441	VAL DI FIEMME E FASSA, via	m.12	Arredo urbano assente o inadeguato	Elemento illuminante assente o inadeguato	Inserimento di nuovo impianto di illuminazione	Elemento illuminante	Numero	7,00	€ 11.200,00

ID	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
442	VAL DI FIEMME E FASSA,	n.05	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione con sconnessioni dov	Rifacimento della fugatura tram	Sigillante per fugature	Metri quadri	12,00	€ 204,00
443	VAL DI FIEMME E FASSA,	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	3,00	€ 150,00
444	VAL DI FIEMME E FASSA,	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	1,40	€ 70,00
445	VAL DI FIEMME E FASSA,	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	1,40	€ 70,00
446	VAL DI FIEMME E FASSA,	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	1,40	€ 70,00
447	VAL DI FIEMME E FASSA,	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	12,50	€ 625,00
448	VAL DI FIEMME E FASSA,	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	4,80	€ 240,00
449	ZORZI, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	266,00	€ 13.300,00
450	ZORZI, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isola	Adeguamento della pavimentaz	Asfalto	Metri quadri	1,50	€ 75,00
451	ZORZI, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la pres	Adeguamento tramite asporto c	Asfalto	Numero	1,00	€ 61,00
452	ZORZI, via	c.01	Attraversamento pedonale assente c	Assenza di attraversamento pedonale	Nuova realizzazione di attravers	Strisce zebrate, Tipo LogesV	Metri quadri	11,25	€ 596,25
453	ZORZI, via	I.04	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso in rilevato	Nuova realizzazione di marciapi	Asfalto	Metri quadri	270,00	€ 76.950,00
454	ZORZI, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la pres	Adeguamento tramite asporto c	Asfalto	Numero	1,00	€ 61,00
455	ZORZI, via	I.04	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso in rilevato	Nuova realizzazione di marciapi	Asfalto	Metri quadri	211,50	€ 60.277,50
456	ZORZI, via	m.12	Arredo urbano assente o inadeguato	Elemento illuminante assente o inad	Inserimento di nuovo impianto c	Elemento illuminante	Numero	3,00	€ 4.800,00