



**Consiglio Comunale di Tesero
Gruppo Consiliare "Crescere Uniti"**

Ill.ma Dr.ssa Elena Ceschini
Sindaco del Comune di Tesero

Interrogazione

OGGETTO: erosione e smottamento causa rottura tubo acque bianche

Il tema della sicurezza del nostro paese e del territorio è certamente uno degli aspetti centrali per tutti e che richiede la massima attenzione e tempestività di intervento.

A seguito dei numerosi temporali, alcuni di essi manifestati con particolare intensità durante l'estate, il canale artificiale che scende dalla Piazza Cesare Battisti e che raccoglie anche le acque bianche della zona Caltrezza (nel punto in cui fiancheggia il Depuratore comunale) è sempre più frequentemente pieno di ghiaia e detriti.

Evidenza nota anche a Lei poiché, abbastanza recentemente, avete dovuto effettuare un intervento di pulizia del canale che era completamente ostruito tanto che parte del materiale era defluito addirittura sulla strada e nel piazzale del depuratore.

Non abbiamo potuto non notare che il canale in quel tratto si sta di nuovo riempiendo ed è segno evidente che in qualche punto, a monte del tratto in osservazione, è in atto un processo di erosione.

Da un nostro sopralluogo (di cui lasciamo documentazione fotografica allegata) sono evidenti sia la causa che il pericoloso stato di avanzamento di erosione e della frana che stanno avvenendo 150 metri a monte del depuratore. E' inoltre evidente il degrado e l'incuria che si sono venute a creare col rischio che alcune piante, che stanno cedendo, possano creare una diga con esiti ancora più pericolosi di quelli manifestati ad oggi.

La causa è la rottura del tubo che convoglia le acque bianche provenienti dalla zona

Caltrezza che, non essendo stato riparato tempestivamente, ha causato una erosione in stato avanzato e conseguente frana che peggiora ad ogni temporale. Senza dubbio si tratta di almeno 500 metri cubi di materiale già eroso e sceso a valle.

Con la presente si richiede:

- il motivo per cui non è stato riparato il tubo tempestivamente, cosa che poteva evitare completamente questa situazione
- di intervenire immediatamente a riparare il tubo e a mettere in sicurezza il sito
- di effettuare una bonifica e a realizzare tutte le opere di sistemazione in modo da arrestare la progressione dell'evento franoso
- di fare una perizia al fine di scongiurare che vi possano essere fenomeni di erosione maggiore con pericolo di frane a monte dell'attuale zona franata.

Si richiede risposta scritta.

Tesero, 30 agosto 2021

Il Capogruppo consiliare
di Minoranza

Alan Barbolini

