



PIANO REGOLATORE GENERALE
DEL COMUNE DI

TESERO

VARIANTE V2

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE PER LA CONSERVAZIONE
E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
(art. 24 bis L.P. n. 22/91 successive modificazioni e integrazioni)

V2.4



SCHEDE DEGLI EDIFICI dal n. 1 al n. 35

Trento, aprile 2011

il progettista
prof. arch. Enzo Siligardi



PIANO REGOLATORE GENERALE
DEL COMUNE DI

TESERO

VARIANTE V2

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE PER LA CONSERVAZIONE
E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
(art. 24 bis L.P. n. 22/91 successive modificazioni e integrazioni)

V2.4

SCHEDE DEGLI EDIFICI

dal n. 1 al n. 35


(n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-10bis-10ter-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35)

Trento, aprile 2011


il progettista
prof. arch. Enzo Siligardi



Edificio n° : 1 - baita le Bese	Individuazione Catastale		
Località : Cornon le Bese	C.C. Tesero	p.ed.	p.f. 2408



Individuazione Catastale	
C.C. Tesero	p.ed.
p.f. 2408	



ANALISI	
Contesto insediativo reale :	prato/bosco
Zona P.R.G. :	area a pascolo
Epoca di costruzione :	> 1939
Tipologia funzionale :	baita
Uso attuale :	inutilizzata
Grado di utilizzo :	in abbandono
Stato di conservazione :	cattivo
Condizione murature :	/
Condizione copertura :	discreto
Tipo di copertura :	scandole
Tipologia architettonica :	originale
Localizzazione :	Cornon
Accessibilità :	sentiero la Bese
Acqua potabile :	assente
Fognatura :	assente

MATERIALI MURATURE	
<input type="checkbox"/>	pietra da taglio
<input type="checkbox"/>	pietrame in conci irregolari
<input type="checkbox"/>	laterizio
<input type="checkbox"/>	muratura intonacata
<input checked="" type="checkbox"/>	legno
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	altro :

MATERIALI COPERTURE	
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	tegole in cemento o cotto
<input checked="" type="checkbox"/>	scandole
<input type="checkbox"/>	coppi
<input type="checkbox"/>	assenti
<input type="checkbox"/>	altro :

PARTI IN LEGNO	
<input type="checkbox"/>	tavole
<input checked="" type="checkbox"/>	tronchi
<input type="checkbox"/>	tronchi quadrati
<input type="checkbox"/>	altro :

PARTICOLARI DI PREGIO	
<input type="checkbox"/>	fiori
<input type="checkbox"/>	focolari/forni all'aperto
<input type="checkbox"/>	travi/architravi/stipiti
<input type="checkbox"/>	intagli
<input type="checkbox"/>	affreschi
<input type="checkbox"/>	scritte storiche

NOTE :	
soggetta a	USO CIVICO
Residenza non permanente	

PREVISIONI DI PIANO		
tipologie di intervento	MANUFATTO	R1
tipologie di intervento	PERTINENZE	Rp1

EDIFICI NON CENSITI	
fabbricati sparsi (Cornon)	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
foto d'archivio	001-002-003-004
in data	17-11-2006

Tesero, li 22 - 09 - 2006

il tecnico rilevatore : arch. Marco Albertini

Edificio n° : 2 - baita Valena Bela



Individuazione Catastale

Località : Pampeago - Residenza

C.C. Tesero

p.ed.

p.f. 2427/1



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



PROSPETTO SUD-OVEST



PROSPETTO NORD-EST



PROSPETTO SUD-EST



PROSPETTO NORD-OVEST

ANALISI

Contesto insediativo reale :	prato
Zona P.R.G. :	area a pascolo area per sistemi sciabili di livello provinciale
Epoca di costruzione :	> 1939
Tipologia funzionale :	baita
Uso attuale :	abitativo
Grado di utilizzo :	temporaneo
Stato di conservazione :	buono
Condizione murature :	buono
Condizione copertura :	buono
Tipo di copertura :	scandole
Tipologia architettonica :	modificata
Localizzazione :	Pampeago-Residenza
Accessibilità :	strada - sentiero
Acqua potabile :	assente
Fognatura :	assente

MATERIALI MURATURE

<input type="checkbox"/> pietra da taglio
<input checked="" type="checkbox"/> pietrame in conci irregolari
<input type="checkbox"/> laterizio
<input type="checkbox"/> muratura intonacata
<input checked="" type="checkbox"/> legno
<input type="checkbox"/> lamiera
<input type="checkbox"/> altro :

MATERIALI COPERTURE

<input type="checkbox"/> lamiera
<input type="checkbox"/> tegole in cemento o cotto
<input checked="" type="checkbox"/> scandole
<input type="checkbox"/> coppi
<input type="checkbox"/> assenti
<input type="checkbox"/> altro :

PARTI IN LEGNO

<input type="checkbox"/> tavole	<input type="checkbox"/> tronchi quadrati
<input checked="" type="checkbox"/> tronchi	<input type="checkbox"/> altro :

PARTICOLARI DI PREGIO

<input type="checkbox"/> fori	<input type="checkbox"/> focolari/forni all'aperto
<input type="checkbox"/> travi/architravi/stipiti	<input type="checkbox"/> intagli
<input type="checkbox"/> affreschi	<input type="checkbox"/> scritte storiche

NOTE :

soggetta a USO CIVICO

Nessun tipo di residenza

PREVISIONI DI PIANO

tipologie di intervento	MANUFATTO	R2
tipologie di intervento	PERTINENZE	Rp1

EDIFICI NON CENSITI



fabbricati sparsi (Pampeago)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
foto d'archivio 005-006-007-008
in data 22-11-2006

Tesero, li 22 - 09 - 2006

il tecnico rilevatore : arch. Marco Albertini

Edificio n° : 3 - baita	Individuazione Catastale		
Località : Stava - Confine	C.C. Tesero	p.ed. 1402	p.f.



ANALISI	
Contesto insediativo reale :	bosco
Zona P.R.G. :	area a bosco
Epoca di costruzione :	> 1939
Tipologia funzionale :	baita
Uso attuale :	abitativo
Grado di utilizzo :	temporaneo
Stato di conservazione :	buono
Condizione murature :	/
Condizione copertura :	buono
Tipo di copertura :	assi
Tipologia architettonica :	modificata
Localizzazione :	Stava - confine
Accessibilità :	sentiero
Acqua potabile :	assente
Fognatura :	assente

MATERIALI MURATURE	
<input type="checkbox"/>	pietra da taglio
<input type="checkbox"/>	pietrame in conci irregolari
<input type="checkbox"/>	laterizio
<input type="checkbox"/>	muratura intonacata
<input checked="" type="checkbox"/>	legno
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	altro :

MATERIALI COPERTURE	
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	tegole in cemento o cotto
<input type="checkbox"/>	scandole
<input type="checkbox"/>	coppi
<input type="checkbox"/>	assenti
<input checked="" type="checkbox"/>	altro : assi

PARTI IN LEGNO	
<input type="checkbox"/>	travole
<input checked="" type="checkbox"/>	tronchi
<input type="checkbox"/>	tronchi quadrati
<input type="checkbox"/>	altro :

PARTICOLARI DI PREGIO	
<input type="checkbox"/>	fiori
<input type="checkbox"/>	focolari/forni all'aperto
<input type="checkbox"/>	travi/architravi/stipiti
<input type="checkbox"/>	intagli
<input type="checkbox"/>	affreschi
<input type="checkbox"/>	scritte storiche

NOTE :	
soggetta a	USO CIVICO
Nessun tipo di residenza	

PREVISIONI DI PIANO		
tipologie di intervento	MANUFATTO	R2
tipologie di intervento	PERTINENZE	Rp1

EDIFICI NON CENSITI	
fabbricati sparsi (Stava)	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
foto d'archivio	009-010-011-012
in data	09-11-2006



Tesero, li 22 - 09 - 2006

il tecnico rilevatore : arch. Marco Albertini

Edificio n° : 4 - baita Piave	Individuazione Catastale		
Località : Stava	C.C. Tesero	p.ed.	p.f. 2432/1



Individuazione Catastale	
C.C. Tesero	p.ed.
p.f. 2432/1	



ANALISI	
Contesto insediativo reale :	bosco
Zona P.R.G. :	area a bosco
Epoca di costruzione :	> 1939
Tipologia funzionale :	baita
Uso attuale :	abitativo
Grado di utilizzo :	temporaneo
Stato di conservazione :	buono
Condizione murature :	buono
Condizione copertura :	buono
Tipo di copertura :	scandole
Tipologia architettonica :	modificata
Localizzazione :	Stava
Accessibilità :	strada
Acqua potabile :	assente
Fognatura :	assente

MATERIALI MURATURE	
<input type="checkbox"/>	pietra da taglio
<input checked="" type="checkbox"/>	pietrame in conci irregolari
<input type="checkbox"/>	laterizio
<input type="checkbox"/>	muratura intonacata
<input checked="" type="checkbox"/>	legno
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	altro :

MATERIALI COPERTURE	
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	tegole in cemento o cotto
<input checked="" type="checkbox"/>	scandole
<input type="checkbox"/>	coppi
<input type="checkbox"/>	assenti
<input type="checkbox"/>	altro :

PARTI IN LEGNO	
<input checked="" type="checkbox"/>	tavole
<input checked="" type="checkbox"/>	tronchi
	tronchi quadrati
	altro :

PARTICOLARI DI PREGIO	
<input type="checkbox"/>	fiori
<input type="checkbox"/>	focolari/forni all'aperto
<input type="checkbox"/>	travi/architravi/stipiti
<input type="checkbox"/>	intagli
<input type="checkbox"/>	affreschi
<input type="checkbox"/>	scritte storiche

NOTE :	
soggetta a	USO CIVICO
Residenza non permanente	


PREVISIONI DI PIANO		
tipologie di intervento	MANUFATTO	R2
tipologie di intervento	PERTINENZE	Rp1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
foto d'archivio	013-014-015-016
in data	09-11-2006

Tesero, li 22 - 09 - 2006

il tecnico rilevatore : arch. Marco Albertini

Edificio n° : 5 - baita Pian da l'Orso	Individuazione Catastale		
Località : Pian da l'Orso	C.C. Tesero	p.ed.	p.f. 6227



ANALISI	
Contesto insediativo reale :	bosco
Zona P.R.G. :	area a bosco
Epoca di costruzione :	> 1939
Tipologia funzionale :	baita
Uso attuale :	abitativo
Grado di utilizzo :	temporaneo
Stato di conservazione :	buono
Condizione murature :	buono
Condizione copertura :	buono
Tipo di copertura :	scandole
Tipologia architettonica :	modificata
Localizzazione :	Pian da l'Orso
Accessibilità :	strada/sentiero
Acqua potabile :	assente
Fognatura :	assente

MATERIALI MURATURE	
<input type="checkbox"/>	pietra da taglio
<input checked="" type="checkbox"/>	pietrame in conci irregolari
<input type="checkbox"/>	laterizio
<input type="checkbox"/>	muratura intonacata
<input checked="" type="checkbox"/>	legno
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	altro :

MATERIALI COPERTURE	
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	tegole in cemento o cotto
<input checked="" type="checkbox"/>	scandole
<input type="checkbox"/>	coppi
<input type="checkbox"/>	assenti
<input type="checkbox"/>	altro :

PARTI IN LEGNO	
<input type="checkbox"/>	tavole
<input checked="" type="checkbox"/>	tronchi
	tronchi quadrati
	altro :

NOTE :	
soggetta a	USO CIVICO
Residenza non permanente	

PREVISIONI DI PIANO		
tipologie di intervento	MANUFATTO	R2
tipologie di intervento	PERTINENZE	Rp1

PARTICOLARI DI PREGIO	
<input type="checkbox"/>	fiori
<input type="checkbox"/>	focolari/forni all'aperto
<input type="checkbox"/>	travi/architravi/stipiti
<input type="checkbox"/>	intagli
<input type="checkbox"/>	affreschi
<input type="checkbox"/>	scritte storiche



EDIFICI NON CENSITI	
fabbricati sparsi (Lagorai)	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
foto d'archivio	017-018-019-020
in data	02-11-2006

Tesero, li 22 - 09 - 2006

il tecnico rilevatore : arch. Marco Albertini

Edificio n° : 6 - baita Sas dal Boae	Individuazione Catastale		
Località : Sas dal Boae	C.C. Tesero	p.ed. 1405	p.f.



ANALISI	
Contesto insediativo reale :	bosco
Zona P.R.G. :	area a bosco
Epoca di costruzione :	> 1939
Tipologia funzionale :	baita
Uso attuale :	abitativo
Grado di utilizzo :	temporaneo
Stato di conservazione :	buono
Condizione murature :	buono
Condizione copertura :	buono
Tipo di copertura :	scandole
Tipologia architettonica :	modificata
Localizzazione :	Sas dal Boae
Accessibilità :	strada
Acqua potabile :	assente
Fognatura :	assente

MATERIALI MURATURE	
<input type="checkbox"/>	pietra da taglio
<input checked="" type="checkbox"/>	pietrame in conci irregolari
<input type="checkbox"/>	laterizio
<input type="checkbox"/>	muratura intonacata
<input checked="" type="checkbox"/>	legno
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	altro :

MATERIALI COPERTURE	
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	tegole in cemento o cotto
<input checked="" type="checkbox"/>	scandole
<input type="checkbox"/>	coppi
<input type="checkbox"/>	assenti
<input type="checkbox"/>	altro :

PARTI IN LEGNO	
<input type="checkbox"/>	travole
<input checked="" type="checkbox"/>	tronchi
	tronchi quadrati
	altro :

NOTE :	
soggetta a	USO CIVICO
Residenza non permanente	

PREVISIONI DI PIANO		
tipologie di intervento	MANUFATTO	R2
tipologie di intervento	PERTINENZE	Rp1

PARTICOLARI DI PREGIO	
<input type="checkbox"/>	focolari/forni all'aperto
<input type="checkbox"/>	intagli
<input type="checkbox"/>	affreschi
<input type="checkbox"/>	scritte storiche


EDIFICI NON CENSITI	
fabbricati sparsi (Lagorai)	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
foto d'archivio	021-022-023-024
in data	02-11-2006

Tesero, li 22 - 09 - 2006

il tecnico rilevatore : arch. Marco Albertini

Edificio n° : 7 - baita Bus	Individuazione Catastale		
Località : Bus	C.C. Tesero	p.ed.	p.f. 6233/1



ANALISI	
Contesto insediativo reale :	bosco
Zona P.R.G. :	area a bosco
Epoca di costruzione :	> 1939
Tipologia funzionale :	baita
Uso attuale :	abitativo
Grado di utilizzo :	temporaneo
Stato di conservazione :	buono
Condizione murature :	/
Condizione copertura :	buono
Tipo di copertura :	tegole
Tipologia architettonica :	modificata
Localizzazione :	Bus
Accessibilità :	sentiero
Acqua potabile :	assente
Fognatura :	assente

MATERIALI MURATURE	
<input type="checkbox"/>	pietra da taglio
<input type="checkbox"/>	pietrame in conci irregolari
<input type="checkbox"/>	laterizio
<input type="checkbox"/>	muratura intonacata
<input checked="" type="checkbox"/>	legno
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	altro :

MATERIALI COPERTURE	
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	tegole in cemento o cotto
<input checked="" type="checkbox"/>	scandole
<input type="checkbox"/>	coppi
<input type="checkbox"/>	assenti
<input type="checkbox"/>	altro :

PARTI IN LEGNO	
<input type="checkbox"/>	tronchi quadrati
<input checked="" type="checkbox"/>	tronchi
	altro :

NOTE :	
soggetta a	USO CIVICO
Residenza non permanente	

PREVISIONI DI PIANO		
tipologie di intervento	MANUFATTO	R2
tipologie di intervento	PERTINENZE	Rp1

PARTICOLARI DI PREGIO	
<input type="checkbox"/>	focolari/forni all'aperto
<input type="checkbox"/>	intagli
<input type="checkbox"/>	affreschi
<input type="checkbox"/>	scritte storiche


EDIFICI NON CENSITI	
fabbricati sparsi (Lagorai)	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
foto d'archivio	025-026-027-028
in data	02-11-2006

Tesero, li 22 - 09 - 2006

il tecnico rilevatore : arch. Marco Albertini

Edificio n° : 8 - baita Lastei	Individuazione Catastale		
Località : Lastei	C.C. Tesero	p.ed.	p.f. 6233/1



ANALISI	
Contesto insediativo reale :	bosco
Zona P.R.G. :	area a bosco
Epoca di costruzione :	> 1939
Tipologia funzionale :	baita
Uso attuale :	inutilizzata
Grado di utilizzo :	in abbandono
Stato di conservazione :	cattivo
Condizione murature :	cattivo
Condizione copertura :	cattivo
Tipo di copertura :	scandole
Tipologia architettonica :	originale
Localizzazione :	Lastei
Accessibilità :	sentiero
Acqua potabile :	assente
Fognatura :	assente

MATERIALI MURATURE	
<input type="checkbox"/>	pietra da taglio
<input type="checkbox"/>	pietrame in conci irregolari
<input type="checkbox"/>	laterizio
<input type="checkbox"/>	muratura intonacata
<input checked="" type="checkbox"/>	legno
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	altro :

MATERIALI COPERTURE	
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	tegole in cemento o cotto
<input checked="" type="checkbox"/>	scandole
<input type="checkbox"/>	coppi
<input type="checkbox"/>	assenti
<input type="checkbox"/>	altro :

PARTI IN LEGNO	
<input type="checkbox"/>	travole
<input checked="" type="checkbox"/>	tronchi
	tronchi quadrati
	altro :

NOTE :	
soggetta a	USO CIVICO
Nessun tipo di residenza	

PREVISIONI DI PIANO		
tipologie di intervento	MANUFATTO	R1
tipologie di intervento	PERTINENZE	Rp1

PARTICOLARI DI PREGIO	
<input type="checkbox"/>	focolari/forni all'aperto
<input type="checkbox"/>	intagli
<input type="checkbox"/>	affreschi
<input type="checkbox"/>	scritte storiche

EDIFICI NON CENSITI	
fabbricati sparsi (Lagorai)	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
foto d'archivio	029-030-031-032
in data	17-11-2006

Tesero, li 22 - 09 - 2006

il tecnico rilevatore : arch. Marco Albertini

Edificio n° : 9 - baita Bombasel



Individuazione Catastale

Località : Bombasel

C.C. Tesero

p.ed.

p.f. 6254



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



PROSPETTO NORD



PROSPETTO EST



PROSPETTO OVEST



PROSPETTO SUD

ANALISI

Contesto insediativo reale :	prato
Zona P.R.G. :	area a pascolo
Epoca di costruzione :	> 1939
Tipologia funzionale :	baita
Uso attuale :	abitativo
Grado di utilizzo :	temporaneo
Stato di conservazione :	discreto/buono
Condizione murature :	discreto/buono
Condizione copertura :	discreto
Tipo di copertura :	lamiera
Tipologia architettonica :	originale
Localizzazione :	Bombasel
Accessibilità :	sentiero
Acqua potabile :	assente
Fognatura :	assente

MATERIALI MURATURE	
<input type="checkbox"/>	pietra da taglio
<input checked="" type="checkbox"/>	pietrame in conci irregolari
<input type="checkbox"/>	laterizio
<input type="checkbox"/>	muratura intonacata
<input checked="" type="checkbox"/>	legno
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	altro :

MATERIALI COPERTURE	
<input checked="" type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	tegole in cemento o cotto
<input type="checkbox"/>	scandole
<input type="checkbox"/>	coppi
<input type="checkbox"/>	assenti
<input type="checkbox"/>	altro :

PARTI IN LEGNO

<input checked="" type="checkbox"/>	tavole	<input type="checkbox"/>	tronchi quadrati
<input type="checkbox"/>	tronchi	<input type="checkbox"/>	altro :

NOTE :	
soggetta a USO CIVICO	
Nessun tipo di residenza	

PREVISIONI DI PIANO		
tipologie di intervento	MANUFATTO	R2
tipologie di intervento	PERTINENZE	Rp1

PARTICOLARI DI PREGIO	
<input type="checkbox"/>	fiori
<input type="checkbox"/>	focolari/forni all'aperto
<input type="checkbox"/>	travi/architravi/stipiti
<input type="checkbox"/>	intagli
<input type="checkbox"/>	affreschi
<input type="checkbox"/>	scritte storiche




EDIFICI NON CENSITI	
fabbricati sparsi (Lagorai)	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
foto d'archivio	033-034-035-036
in data	16-11-2006

Tesero, li 22 - 09 - 2006

il tecnico rilevatore : arch. Marco Albertini

Edificio n° : 10 - maso	Individuazione Catastale		
Località : Barco	C.C. Tesero	p.ed. 721/1	p.f.



ANALISI	
Contesto insediativo reale :	bosco
Zona P.R.G. :	area a bosco
Epoca di costruzione :	> 1939
Tipologia funzionale :	maso
Uso attuale :	abitativo - deposito
Grado di utilizzo :	temporaneo
Stato di conservazione :	discreto
Condizione murature :	discreto
Condizione copertura :	discreto
Tipo di copertura :	lamiera
Tipologia architettonica :	originale
Localizzazione :	Barco
Accessibilità :	sentiero - strada
Acqua potabile :	assente
Fognatura :	assente

MATERIALI MURATURE	
<input type="checkbox"/>	pietra da taglio
<input checked="" type="checkbox"/>	pietrame in conci irregolari
<input type="checkbox"/>	laterizio
<input type="checkbox"/>	muratura intonacata
<input type="checkbox"/>	legno
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	altro :

MATERIALI COPERTURE	
<input checked="" type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	tegole in cemento o cotto
<input type="checkbox"/>	scandole
<input type="checkbox"/>	coppi
<input type="checkbox"/>	assenti
<input type="checkbox"/>	altro :

PARTI IN LEGNO	
<input type="checkbox"/>	tavole
<input type="checkbox"/>	tronchi quadrati
<input type="checkbox"/>	tronchi
<input type="checkbox"/>	altro :

NOTE :	
Residenza non permanente	

PREVISIONI DI PIANO		
tipologie di intervento	MANUFATTO	R2
tipologie di intervento	PERTINENZE	Rp1

PARTICOLARI DI PREGIO	
<input type="checkbox"/>	fiori
<input type="checkbox"/>	focolari/forni all'aperto
<input type="checkbox"/>	travi/architravi/stipiti
<input type="checkbox"/>	intagli
<input type="checkbox"/>	affreschi
<input type="checkbox"/>	scritte storiche



EDIFICI NON CENSITI	
fabbricati sparsi (Barco)	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
foto d'archivio	37-38-39-40
in data	02-11-2006

Tesero, li 22 - 09 - 2006

il tecnico rilevatore : arch. Marco Albertini

Edificio n° : 10bis - Baita Barco	Individuazione Catastale		
Località : Barco	C.C. Tesero	p.ed. 719/1	p.f.



ANALISI	
Contesto insediativo reale :	bosco
Zona P.R.G. :	area a bosco
Epoca di costruzione :	< 1939
Tipologia funzionale :	baita
Uso attuale :	abitativo - deposito
Grado di utilizzo :	temporaneo
Stato di conservazione :	buono
Condizione murature :	buono
Condizione copertura :	buono
Tipo di copertura :	scandole
Tipologia architettonica :	modificata
Localizzazione :	Barco
Accessibilità :	strada
Acqua potabile :	assente
Fognatura :	assente

MATERIALI MURATURE	
<input type="checkbox"/>	pietra da taglio
<input checked="" type="checkbox"/>	pietrame in conci irregolari
<input type="checkbox"/>	laterizio
<input type="checkbox"/>	muratura intonacata
<input checked="" type="checkbox"/>	legno
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	altro :

MATERIALI COPERTURE	
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	tegole in cemento o cotto
<input checked="" type="checkbox"/>	scandole
<input type="checkbox"/>	coppi
<input type="checkbox"/>	assenti
<input type="checkbox"/>	altro :

PARTI IN LEGNO	
<input type="checkbox"/>	travole
<input checked="" type="checkbox"/>	tronchi
<input type="checkbox"/>	tronchi quadrati
<input type="checkbox"/>	altro :

NOTE :	
Residenza non permanente	

PREVISIONI DI PIANO		
tipologie di intervento	MANUFATTO	R2
tipologie di intervento	PERTINENZE	Rp1

PARTICOLARI DI PREGIO	
<input type="checkbox"/>	focolari/forni all'aperto
<input type="checkbox"/>	intagli
<input type="checkbox"/>	affreschi
<input type="checkbox"/>	scritte storiche


EDIFICI CENSITI	
fabbricati sparsi (Lagorai)	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
foto d'archivio	137-138-139-140
in data	13-10-2009


Tesero, li 22 - 09 - 2006

il tecnico rilevatore : arch. Marco Albertini

Edificio n° : 10ter - Baita Daiani	Individuazione Catastale		
Località : Santa	C.C. Tesero	p.ed.	p.f. 2430/1



Individuazione Catastale	
C.C. Tesero	p.ed.
p.f. 2430/1	



ANALISI	
Contesto insediativo reale :	bosco
Zona P.R.G. :	area a bosco
Epoca di costruzione :	> 1939
Tipologia funzionale :	baita
Uso attuale :	abitativo - deposito
Grado di utilizzo :	temporaneo
Stato di conservazione :	buono
Condizione murature :	buono
Condizione copertura :	buono
Tipo di copertura :	lastre di porfido
Tipologia architettonica :	modificata
Localizzazione :	Santa
Accessibilità :	sentiero
Acqua potabile :	assente
Fognatura :	assente

MATERIALI MURATURE	
<input type="checkbox"/>	pietra da taglio
<input checked="" type="checkbox"/>	pietrame in conci irregolari
<input type="checkbox"/>	laterizio
<input type="checkbox"/>	muratura intonacata
<input checked="" type="checkbox"/>	legno
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	altro :

MATERIALI COPERTURE	
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	tegole in cemento o cotto
<input type="checkbox"/>	scandole
<input type="checkbox"/>	coppi
<input type="checkbox"/>	assenti
<input checked="" type="checkbox"/>	altro : lastre di porfido

PARTI IN LEGNO	
<input type="checkbox"/>	travole
<input type="checkbox"/>	tronchi quadrati
<input type="checkbox"/>	tronchi
<input type="checkbox"/>	altro :

NOTE :	
soggetta a	USO CIVICO
Nessun tipo di residenza	

PREVISIONI DI PIANO		
tipologie di intervento	MANUFATTO	R2
tipologie di intervento	PERTINENZE	Rp1

PARTICOLARI DI PREGIO	
<input type="checkbox"/>	focolari/forni all'aperto
<input type="checkbox"/>	intagli
<input type="checkbox"/>	affreschi
<input type="checkbox"/>	scritte storiche


EDIFICI CENSITI	
fabbricati sparsi (Santa)	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
foto d'archivio	141-142-143-144
in data	13-10-2009

Tesero, li 22 - 09 - 2006

il tecnico rilevatore : arch. Marco Albertini

Edificio n° : 11 - baita la Basa	Individuazione Catastale		
Località : Cornon Bassa	C.C. Tesero	p.ed.	p.f. 2421



ANALISI	
Contesto insediativo reale :	prato
Zona P.R.G. :	area a pascolo
Epoca di costruzione :	> 1939
Tipologia funzionale :	baita
Uso attuale :	abitativo
Grado di utilizzo :	temporaneo
Stato di conservazione :	discreto
Condizione murature :	buono
Condizione copertura :	discreto
Tipo di copertura :	scandole
Tipologia architettonica :	originale
Localizzazione :	Cornon Bassa
Accessibilità :	sentiero
Acqua potabile :	assente
Fognatura :	assente

MATERIALI MURATURE	
<input type="checkbox"/>	pietra da taglio
<input checked="" type="checkbox"/>	pietrame in conci irregolari
<input type="checkbox"/>	laterizio
<input type="checkbox"/>	muratura intonacata
<input checked="" type="checkbox"/>	legno
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	altro :

MATERIALI COPERTURE	
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	tegole in cemento o cotto
<input checked="" type="checkbox"/>	scandole
<input type="checkbox"/>	coppi
<input type="checkbox"/>	assenti
<input type="checkbox"/>	altro :

PARTI IN LEGNO	
<input checked="" type="checkbox"/>	tavole
<input type="checkbox"/>	tronchi
<input type="checkbox"/>	tronchi quadrati
<input type="checkbox"/>	altro :

NOTE :	
Edifici soggetti alla L.P. 22/91 art. 24bis e ss.mm. e già catalogati nel P.R.G. vigente quali Edifici storici isolati.	
Per essi valgono le Norme d'Attuazione degli Edifici storici isolati mentre per la residenza stagionale valgono le norme igienico sanitarie di cui al Regolamento di Attuazione dei "baiti".	
soggetta a USO CIVICO	
Nessun tipo di residenza	

PREVISIONI DI PIANO		
tipologie di intervento	MANUFATTO	R2
tipologie di intervento	PERTINENZE	Rp1

PARTICOLARI DI PREGIO	
<input type="checkbox"/>	fiori
<input type="checkbox"/>	focolari/forni all'aperto
<input type="checkbox"/>	travi/architravi/stipiti
<input type="checkbox"/>	intagli
<input type="checkbox"/>	affreschi
<input type="checkbox"/>	scritte storiche

EDIFICI CENSITI	
fabbricati sparsi (Cornon)	
Scheda di riferimento degli Edifici storici isolati del P.R.G. vigente	n. 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
foto d'archivio	041-042-043-044
in data	17-11-2006

Tesero, li 22 - 09 - 2006

il tecnico rilevatore : arch. Marco Albertini

Edificio n° : 12 - Baita Armentajola



Individuazione Catastale

Località : Cornon Armentajola

C.C. Tesero

p.ed.

p.f. 2418



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



PROSPETTO EST-SUD



PROSPETTO OVEST-SUD



PROSPETTO EST-NORD



PROSPETTO SUD

ANALISI	
Contesto insediativo reale :	prato
Zona P.R.G. :	area a pascolo
Epoca di costruzione :	> 1939
Tipologia funzionale :	baita
Uso attuale :	abitativo
Grado di utilizzo :	temporaneo
Stato di conservazione :	discreto
Condizione murature :	buono
Condizione copertura :	discreto
Tipo di copertura :	scandole
Tipologia architettonica :	modificata
Localizzazione :	Cornon Armentaiola
Accessibilità :	sentiero
Acqua potabile :	assente
Fognatura :	assente

MATERIALI MURATURE	
<input type="checkbox"/>	pietra da taglio
<input checked="" type="checkbox"/>	pietrame in conci irregolari
<input type="checkbox"/>	laterizio
<input type="checkbox"/>	muratura intonacata
<input checked="" type="checkbox"/>	legno
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	altro :

MATERIALI COPERTURE	
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	tegole in cemento o cotto
<input checked="" type="checkbox"/>	scandole
<input type="checkbox"/>	coppi
<input type="checkbox"/>	assenti
<input type="checkbox"/>	altro :

PARTI IN LEGNO	
<input type="checkbox"/>	travole
<input checked="" type="checkbox"/>	tronchi
<input type="checkbox"/>	tronchi quadrati
<input type="checkbox"/>	altro :

NOTE :	
Edifici soggetti alla L.P. 22/91 art. 24bis e ss.mm. e già catalogati nel P.R.G. vigente quali Edifici storici isolati.	
Per essi valgono le Norme d'Attuazione degli Edifici storici isolati mentre per la residenza stagionale valgono le norme igienico sanitarie di cui al Regolamento di Attuazione dei "baiti".	
soggetta a USO CIVICO	
Nessun tipo di residenza	

PREVISIONI DI PIANO		
tipologie di intervento	MANUFATTO	R2
tipologie di intervento	PERTINENZE	Rp1

PARTICOLARI DI PREGIO	
<input type="checkbox"/>	focolari/forni all'aperto
<input type="checkbox"/>	travi/architravi/stipiti
<input type="checkbox"/>	intagli
<input type="checkbox"/>	affreschi
<input type="checkbox"/>	scritte storiche

EDIFICI CENSITI	
fabbricati sparsi (Cornon)	
Scheda di riferimento degli Edifici storici isolati del P.R.G. vigente	n. 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
foto d'archivio	045-046-047-048
in data	17-11-2006

Tesero, li 22 - 09 - 2006

il tecnico rilevatore : **arch. Marco Albertini**

Edificio n° : 13 - baita Zozoi



Località : Val Zozoi (Cornon)

Individuazione Catastale

C.C. Tesero

p.ed.

p.f. 2408



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



PROSPETTO SUD-OVEST



PROSPETTO NORD-OVEST



PROSPETTO EST-SUD



PROSPETTO OVEST-SUD

ANALISI

Contesto insediativo reale :	prato
Zona P.R.G. :	area a bosco
Epoca di costruzione :	> 1939
Tipologia funzionale :	baita
Uso attuale :	abitativo
Grado di utilizzo :	temporaneo
Stato di conservazione :	buono
Condizione murature :	buono
Condizione copertura :	buono
Tipo di copertura :	scandole
Tipologia architettonica :	modificata
Localizzazione :	Val Zozoi
Accessibilità :	strada
Acqua potabile :	assente
Fognatura :	assente

MATERIALI MURATURE	
<input type="checkbox"/>	pietra da taglio
<input checked="" type="checkbox"/>	pietrame in conci irregolari
<input type="checkbox"/>	laterizio
<input type="checkbox"/>	muratura intonacata
<input checked="" type="checkbox"/>	legno
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	altro :

MATERIALI COPERTURE	
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	tegole in cemento o cotto
<input checked="" type="checkbox"/>	scandole
<input type="checkbox"/>	coppi
<input type="checkbox"/>	assenti
<input type="checkbox"/>	altro :

PARTI IN LEGNO

<input checked="" type="checkbox"/>	tavole	<input type="checkbox"/>	tronchi quadrati
<input checked="" type="checkbox"/>	tronchi	<input type="checkbox"/>	altro :

NOTE :

Edifici soggetti alla L.P. 22/91 art. 24bis e ss.mm. e già catalogati nel P.R.G. vigente quali Edifici storici isolati. Per essi valgono le Norme d'Attuazione degli Edifici storici isolati mentre per la residenza stagionale valgono le norme igienico sanitarie di cui al Regolamento di Attuazione dei "baiti". soggetta a **USO CIVICO** **Residenza non permanente**

PREVISIONI DI PIANO

tipologie di intervento	MANUFATTO	R2
tipologie di intervento	PERTINENZE	Rp1

PARTICOLARI DI PREGIO	
<input type="checkbox"/>	fiori
<input type="checkbox"/>	focolari/forni all'aperto
<input type="checkbox"/>	travi/architravi/stipiti
<input type="checkbox"/>	intagli
<input type="checkbox"/>	affreschi
<input type="checkbox"/>	scritte storiche



EDIFICI CENSITI	
fabbricati sparsi (Cornon)	
Scheda di riferimento degli Edifici storici isolati del P.R.G. vigente	n. 3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
foto d'archivio	049-050-051-052
in data	17-11-2006

Tesero, li 22 - 09 - 2006

il tecnico rilevatore : arch. Marco Albertini

Edificio n° : 14 - baita la Caserina	Individuazione Catastale		
Località : Pampeago Caserina	C.C. Tesero	p.ed. 1400	p.f.



Edificio n° : 14 - baita la Caserina

Individuazione Catastale


Località : Pampeago Caserina

C.C. Tesero


p.ed. 1400

p.f.


ESTRATTO MAPPA CATASTALE scala 1: 2000



CARTA TECNICA PAT scala 1: 10000



Edificio n° : 15 - baita Residenza (per pastori)	Individuazione Catastale		
Località : Pampeago - Residenza	C.C. Tesero	p.ed. 1401	p.f.



ANALISI	
Contesto insediativo reale :	prato
Zona P.R.G. :	area a pascolo area per sistemi sciabili di livello provinciale
Epoca di costruzione :	> 1939
Tipologia funzionale :	baita
Uso attuale :	abitativo
Grado di utilizzo :	temporaneo
Stato di conservazione :	buono
Condizione murature :	buono
Condizione copertura :	buono
Tipo di copertura :	scandole
Tipologia architettonica :	modificata
Localizzazione :	Pampeago-Residenza
Accessibilità :	strada / sentiero
Acqua potabile :	assente
Fognatura :	assente

MATERIALI MURATURE	
<input type="checkbox"/>	pietra da taglio
<input checked="" type="checkbox"/>	pietrame in conci irregolari
<input type="checkbox"/>	laterizio
<input type="checkbox"/>	muratura intonacata
<input type="checkbox"/>	legno
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	altro :

MATERIALI COPERTURE	
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	tegole in cemento o cotto
<input checked="" type="checkbox"/>	scandole
<input type="checkbox"/>	coppi
<input type="checkbox"/>	assenti
<input type="checkbox"/>	altro :

PARTI IN LEGNO	
<input type="checkbox"/>	tavole
<input type="checkbox"/>	tronchi quadrati
<input type="checkbox"/>	tronchi
<input type="checkbox"/>	altro :

NOTE :	
Edifici soggetti alla L.P. 22/91 art. 24bis e ss.mm. e già catalogati nel P.R.G. vigente quali Edifici storici isolati.	
Per essi valgono le Norme d'Attuazione degli Edifici storici isolati mentre per la residenza stagionale valgono le norme igienico sanitarie di cui al Regolamento di Attuazione dei "baiti".	
soggetta a USO CIVICO Nessun tipo di residenza	

PREVISIONI DI PIANO		
tipologie di intervento	MANUFATTO	R2
tipologie di intervento	PERTINENZE	Rp1

PARTICOLARI DI PREGIO	
<input type="checkbox"/>	fiori
<input type="checkbox"/>	focolari/forni all'aperto
<input type="checkbox"/>	travi/architravi/stipiti
<input type="checkbox"/>	intagli
<input type="checkbox"/>	affreschi
<input type="checkbox"/>	

EDIFICI CENSITI	
fabbricati sparsi (Pampeago)	
Scheda di riferimento degli Edifici storici isolati del P.R.G. vigente	n. 6

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
foto d'archivio	057-058-059-060
in data	09-11-2006

Tesero, li 22 - 09 - 2006

il tecnico rilevatore : arch. Marco Albertini

Edificio n° : 16 - Baita Barco



Individuazione Catastale

Località : Barco

C.C. Tesero

p.ed. 719/2

p.f.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



PROSPETTO NORD-OVEST



PROSPETTO SUD-EST



PROSPETTO NORD-EST



PROSPETTO SUD-OVEST

ANALISI	
Contesto insediativo reale :	bosco
Zona P.R.G. :	area a bosco
Epoca di costruzione :	< 1939
Tipologia funzionale :	baita
Uso attuale :	abitativo
Grado di utilizzo :	temporaneo
Stato di conservazione :	discreto
Condizione murature :	discreto
Condizione copertura :	discreto
Tipo di copertura :	tegole in cemento
Tipologia architettonica :	originale
Localizzazione :	Barco
Accessibilità :	strada
Acqua potabile :	assente
Fognatura :	assente

MATERIALI MURATURE	
<input type="checkbox"/>	pietra da taglio
<input checked="" type="checkbox"/>	pietrame in conci irregolari
<input type="checkbox"/>	laterizio
<input type="checkbox"/>	muratura intonacata
<input checked="" type="checkbox"/>	legno
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	altro :

MATERIALI COPERTURE	
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input checked="" type="checkbox"/>	tegole in cemento o cotto
<input type="checkbox"/>	scandole
<input type="checkbox"/>	coppi
<input type="checkbox"/>	assenti
<input type="checkbox"/>	altro :

PARTI IN LEGNO	
<input checked="" type="checkbox"/>	tavole
<input checked="" type="checkbox"/>	tronchi
<input type="checkbox"/>	tronchi quadrati
<input type="checkbox"/>	altro :

NOTE :	
Edifici soggetti alla L.P. 22/91 art. 24bis e ss.mm. e già catalogati nel P.R.G. vigente quali Edifici storici isolati.	
Per essi valgono le Norme d'Attuazione degli Edifici storici isolati mentre per la residenza stagionale valgono le norme igienico sanitarie di cui al Regolamento di Attuazione dei "baiti".	
Residenza non permanente	

PREVISIONI DI PIANO		
tipologie di intervento	MANUFATTO	R2
tipologie di intervento	PERTINENZE	Rp1

PARTICOLARI DI PREGIO	
<input type="checkbox"/>	fiori
<input type="checkbox"/>	focolari/forni all'aperto
<input type="checkbox"/>	travi/architravi/stipiti
<input type="checkbox"/>	intagli
<input type="checkbox"/>	affreschi
<input type="checkbox"/>	scritte storiche



EDIFICI CENSITI	
fabbricati sparsi (Lagorai)	
Scheda di riferimento degli Edifici storici isolati del P.R.G. vigente	n. 71

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
foto d'archivio	061-062-063-064
in data	02-11-2006

Tesero, li 22 - 09 - 2006

il tecnico rilevatore : arch. Marco Albertini

Edificio n° : 17 - Baita della busa	Individuazione Catastale		
Località : Busa	C.C. Tesero	p.ed. 1404	p.f.



ANALISI	
Contesto insediativo reale :	bosco
Zona P.R.G. :	area a bosco
Epoca di costruzione :	> 1939
Tipologia funzionale :	baita
Uso attuale :	abitativo
Grado di utilizzo :	temporaneo
Stato di conservazione :	discreto
Condizione murature :	discreto
Condizione copertura :	discreto
Tipo di copertura :	coppi
Tipologia architettonica :	originale/modificata
Localizzazione :	Busa
Accessibilità :	strada - sentiero
Acqua potabile :	assente
Fognatura :	assente

MATERIALI MURATURE	
<input type="checkbox"/>	pietra da taglio
<input type="checkbox"/>	pietrame in conci irregolari
<input type="checkbox"/>	laterizio
<input type="checkbox"/>	muratura intonacata
<input checked="" type="checkbox"/>	legno
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	altro :

MATERIALI COPERTURE	
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	tegole in cemento o cotto
<input type="checkbox"/>	scandole
<input checked="" type="checkbox"/>	coppi
<input type="checkbox"/>	assenti
<input type="checkbox"/>	altro :

PARTI IN LEGNO	
<input type="checkbox"/>	tronchi quadrati
<input checked="" type="checkbox"/>	tronchi
<input type="checkbox"/>	altro :

NOTE :	
Edifici soggetti alla L.P. 22/91 art. 24bis e ss.mm. e già catalogati nel P.R.G. vigente quali Edifici storici isolati.	
Per essi valgono le Norme d'Attuazione degli Edifici storici isolati mentre per la residenza stagionale valgono le norme igienico sanitarie di cui al Regolamento di Attuazione dei "baiti".	
soggetta a USO CIVICO	
Residenza non permanente	

PREVISIONI DI PIANO		
tipologie di intervento	MANUFATTO	R2
tipologie di intervento	PERTINENZE	Rp1

PARTICOLARI DI PREGIO	
<input type="checkbox"/>	focolari/forni all'aperto
<input type="checkbox"/>	intagli
<input type="checkbox"/>	affreschi
<input type="checkbox"/>	scritte storiche




EDIFICI CENSITI	
fabbricati sparsi (Lagorai)	
Scheda di riferimento degli Edifici storici isolati del P.R.G. vigente	n. 74

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
foto d'archivio	065-066-067-068
in data	02-11-2006

Tesero, li 22 - 09 - 2006

il tecnico rilevatore : arch. Marco Albertini

Edificio n° : 18 - baita Del Melizia o Corde	Individuazione Catastale		
Località : Del Melizia o Corde	C.C. Tesero	p.ed. 1406	p.f.



ANALISI	
Contesto insediativo reale :	bosco
Zona P.R.G. :	aree a bosco
Epoca di costruzione :	> 1939
Tipologia funzionale :	baita
Uso attuale :	abitativo
Grado di utilizzo :	temporaneo
Stato di conservazione :	discreto
Condizione murature :	/
Condizione copertura :	discreto
Tipo di copertura :	scandole
Tipologia architettonica :	modificata
Localizzazione :	del Melizia o Corde
Accessibilità :	sentiero
Acqua potabile :	assente
Fognatura :	assente

MATERIALI MURATURE	
<input type="checkbox"/>	pietra da taglio
<input type="checkbox"/>	pietrame in conci irregolari
<input type="checkbox"/>	laterizio
<input type="checkbox"/>	muratura intonacata
<input checked="" type="checkbox"/>	legno
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	altro :

MATERIALI COPERTURE	
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	tegole in cemento o cotto
<input checked="" type="checkbox"/>	scandole
<input type="checkbox"/>	coppi
<input type="checkbox"/>	assenti
<input type="checkbox"/>	altro :

PARTI IN LEGNO	
<input type="checkbox"/>	travole
<input checked="" type="checkbox"/>	tronchi
<input type="checkbox"/>	tronchi quadrati
<input type="checkbox"/>	altro :

NOTE :	
Edifici soggetti alla L.P. 22/91 art. 24bis e ss.mm. e già catalogati nel P.R.G. vigente quali Edifici storici isolati.	
Per essi valgono le Norme d'Attuazione degli Edifici storici isolati mentre per la residenza stagionale valgono le norme igienico sanitarie di cui al Regolamento di Attuazione dei "baiti".	
soggetta a USO CIVICO	
Residenza non permanente	

PREVISIONI DI PIANO		
tipologie di intervento	MANUFATTO	R2
tipologie di intervento	PERTINENZE	Rp1

PARTICOLARI DI PREGIO	
<input type="checkbox"/>	fiori
<input type="checkbox"/>	focolari/forni all'aperto
<input type="checkbox"/>	travi/architravi/stipiti
<input type="checkbox"/>	intagli
<input type="checkbox"/>	affreschi
<input type="checkbox"/>	scritte storiche


EDIFICI CENSITI	
fabbricati sparsi (Lagorai)	
Scheda di riferimento degli Edifici storici isolati del P.R.G. vigente	n. 75

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
foto d'archivio	069-070-071-072
in data	02-11-2006



Tesero, li 22 - 09 - 2006

il tecnico rilevatore : arch. Marco Albertini

Edificio n° : 19 - baita la Pezza	Individuazione Catastale		
Località : la Pezza	C.C. Tesero	p.ed.	p.f. 6227 6231/1



Individuazione Catastale	
C.C. Tesero	p.ed.
p.f. 6227 6231/1	



ANALISI	
Contesto insediativo reale :	bosco
Zona P.R.G. :	area a bosco
Epoca di costruzione :	> 1939
Tipologia funzionale :	baita
Uso attuale :	inutilizzato
Grado di utilizzo :	in abbandono
Stato di conservazione :	cattivo
Condizione murature :	cattivo
Condizione copertura :	cattivo
Tipo di copertura :	scandole
Tipologia architettonica :	originale
Localizzazione :	la Pezza
Accessibilità :	sentiero
Acqua potabile :	assente
Fognatura :	assente

MATERIALI MURATURE	
<input type="checkbox"/>	pietra da taglio
<input type="checkbox"/>	pietrame in conci irregolari
<input type="checkbox"/>	laterizio
<input type="checkbox"/>	muratura intonacata
<input checked="" type="checkbox"/>	legno
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	altro :

MATERIALI COPERTURE	
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	tegole in cemento o cotto
<input checked="" type="checkbox"/>	scandole
<input type="checkbox"/>	coppi
<input type="checkbox"/>	assenti
<input type="checkbox"/>	altro :

PARTI IN LEGNO	
<input checked="" type="checkbox"/>	tavole
<input checked="" type="checkbox"/>	tronchi
<input type="checkbox"/>	tronchi quadrati
<input type="checkbox"/>	altro :

NOTE :	
Edifici soggetti alla L.P. 22/91 art. 24bis e ss.mm. e già catalogati nel P.R.G. vigente quali Edifici storici isolati.	
Per essi valgono le Norme d'Attuazione degli Edifici storici isolati mentre per la residenza stagionale valgono le norme igienico sanitarie di cui al Regolamento di Attuazione dei "baiti".	
soggetta a USO CIVICO	
Residenza non permanente	

PREVISIONI DI PIANO		
tipologie di intervento	MANUFATTO	R2
tipologie di intervento	PERTINENZE	Rp1

PARTICOLARI DI PREGIO	
<input type="checkbox"/>	fiori
<input type="checkbox"/>	focolari/forni all'aperto
<input type="checkbox"/>	travi/architravi/stipiti
<input type="checkbox"/>	intagli
<input type="checkbox"/>	affreschi
<input type="checkbox"/>	scritte storiche


EDIFICI CENSITI	
fabbricati sparsi (Lagorai)	
Scheda di riferimento degli Edifici storici isolati del P.R.G. vigente	n. 76

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
foto d'archivio	073-074-075-076
in data	02-11-2006

Tesero, li 22 - 09 - 2006

il tecnico rilevatore : arch. Marco Albertini

Edificio n° : 20 - maso	Individuazione Catastale		
Località : Barco	C.C. Tesero	p.ed. 720	p.f.



ANALISI	
Contesto insediativo reale :	prato
Zona P.R.G. :	area a bosco
Epoca di costruzione :	< 1939
Tipologia funzionale :	maso
Uso attuale :	abitativo-inutilizzato
Grado di utilizzo :	temporaneo in abbandono
Stato di conservazione :	discreto
Condizione murature :	discreto
Condizione copertura :	discreto
Tipo di copertura :	lamiera
Tipologia architettonica :	originale
Localizzazione :	Barco
Accessibilità :	strada
Acqua potabile :	assente
Fognatura :	assente

MATERIALI MURATURE	
<input type="checkbox"/>	pietra da taglio
<input checked="" type="checkbox"/>	pietrame in conci irregolari
<input type="checkbox"/>	laterizio
<input checked="" type="checkbox"/>	muratura intonacata
<input checked="" type="checkbox"/>	legno
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	altro :

MATERIALI COPERTURE	
<input checked="" type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	tegole in cemento o cotto
<input type="checkbox"/>	scandole
<input type="checkbox"/>	coppi
<input type="checkbox"/>	assenti
<input type="checkbox"/>	altro :

PARTI IN LEGNO	
<input checked="" type="checkbox"/>	tavole
<input checked="" type="checkbox"/>	tronchi
<input type="checkbox"/>	tronchi quadrati
<input type="checkbox"/>	altro :

NOTE :	
Edifici soggetti alla L.P. 22/91 art. 24bis e ss.mm.	<input type="checkbox"/>
e già catalogati nel P.R.G. vigente quali	<input type="checkbox"/>
Edifici storici isolati.	<input type="checkbox"/>
Per essi valgono le Norme d'Attuazione degli Edifici	<input type="checkbox"/>
storici isolati mentre per la residenza stagionale	<input type="checkbox"/>
valgono le norme igienico sanitarie di cui al	<input type="checkbox"/>
Regolamento di Attuazione dei "baiti".	<input type="checkbox"/>
Residenza non permanente	

PREVISIONI DI PIANO		
tipologie di intervento	MANUFATTO	R1
tipologie di intervento	PERTINENZE	Rp1

PARTICOLARI DI PREGIO	
<input type="checkbox"/>	fiori
<input type="checkbox"/>	focolari/forni all'aperto
<input type="checkbox"/>	travi/architravi/stipiti
<input type="checkbox"/>	intagli
<input type="checkbox"/>	affreschi
<input type="checkbox"/>	scritte storiche



EDIFICI CENSITI	
fabbricati sparsi (Barco)	
Scheda di riferimento degli Edifici storici isolati del P.R.G. vigente	n. 72

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
foto d'archivio	077-078-079-080
in data	02-11-2006

Tesero, li 22 - 09 - 2006

il tecnico rilevatore : arch. Marco Albertini

Edificio n° : 21 - maso	Individuazione Catastale		
Località : Cialina	C.C. Tesero	p.ed. 717	p.f.



ANALISI	
Contesto insediativo reale :	prato / bosco
Zona P.R.G. :	agricole di interesse secondario
Epoca di costruzione :	< 1939
Tipologia funzionale :	maso
Uso attuale :	abitativo
Grado di utilizzo :	temporaneo
Stato di conservazione :	buono
Condizione murature :	buono
Condizione copertura :	buono
Tipo di copertura :	tegole in cotto
Tipologia architettonica :	modificata
Localizzazione :	cialina
Accessibilità :	strada
Acqua potabile :	rete potabile
Fognatura :	rete fognaria

MATERIALI MURATURE	
<input type="checkbox"/>	pietra da taglio
<input checked="" type="checkbox"/>	pietrame in conci irregolari
<input type="checkbox"/>	laterizio
<input checked="" type="checkbox"/>	muratura intonacata
<input type="checkbox"/>	legno
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	altro :

MATERIALI COPERTURE	
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input checked="" type="checkbox"/>	tegole in cemento o cotto
<input type="checkbox"/>	scandole
<input type="checkbox"/>	coppi
<input type="checkbox"/>	assenti
<input type="checkbox"/>	altro :

PARTI IN LEGNO	
<input type="checkbox"/>	tavole
<input type="checkbox"/>	tronchi quadrati
<input type="checkbox"/>	tronchi
<input type="checkbox"/>	altro :

NOTE :	
Edifici soggetti alla L.P. 22/91 art. 24bis e ss.mm. e già catalogati nel P.R.G. vigente quali	
Edifici storici isolati.	
Per essi valgono le Norme d'Attuazione degli Edifici storici isolati mentre per la residenza stagionale valgono le norme igienico sanitarie di cui al Regolamento di Attuazione dei "baiti".	
Residenza non permanente	

PREVISIONI DI PIANO		
tipologie di intervento	MANUFATTO	R2
tipologie di intervento	PERTINENZE	Rp1

PARTICOLARI DI PREGIO	
<input type="checkbox"/>	focolari/forni all'aperto
<input type="checkbox"/>	intagli
<input type="checkbox"/>	affreschi
<input type="checkbox"/>	scritte storiche




EDIFICI CENSITI	
fabbricati sparsi (Cialina)	
Scheda di riferimento degli Edifici storici isolati del P.R.G. vigente	n. 70

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
foto d'archivio	081-082-083-084
in data	02-11-2006

Tesero, li 22 - 09 - 2006

il tecnico rilevatore : arch. Marco Albertini

Edificio n° : 22 - maso	Individuazione Catastale		
Località : Maso Manao	C.C. Tesero	p.ed. 709	p.f.



ANALISI	
Contesto insediativo reale :	prato - bosco
Zona P.R.G. :	agricole di interesse primario
Epoca di costruzione :	< 1939
Tipologia funzionale :	maso
Uso attuale :	abitativo
Grado di utilizzo :	temporaneo
Stato di conservazione :	buono
Condizione murature :	buono
Condizione copertura :	buono
Tipo di copertura :	scandole
Tipologia architettonica :	modificata
Localizzazione :	Maso Manao
Accessibilità :	strada
Acqua potabile :	rete potabile
Fognatura :	rete fognaria

MATERIALI MURATURE	
<input type="checkbox"/>	pietra da taglio
<input type="checkbox"/>	pietrame in conci irregolari
<input type="checkbox"/>	laterizio
<input checked="" type="checkbox"/>	muratura intonacata
<input checked="" type="checkbox"/>	legno
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	altro :

MATERIALI COPERTURE	
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	tegole in cemento o cotto
<input checked="" type="checkbox"/>	scandole
<input type="checkbox"/>	coppi
<input type="checkbox"/>	assenti
<input type="checkbox"/>	altro :

PARTI IN LEGNO	
<input checked="" type="checkbox"/>	tavole
<input checked="" type="checkbox"/>	tronchi
<input type="checkbox"/>	tronchi quadrati
<input type="checkbox"/>	altro :

NOTE :	
Edifici soggetti alla L.P. 22/91 art. 24bis e ss.mm. e già catalogati nel P.R.G. vigente quali	
Edifici storici isolati.	
Per essi valgono le Norme d'Attuazione degli Edifici storici isolati mentre per la residenza stagionale valgono le norme igienico sanitarie di cui al Regolamento di Attuazione dei "baiti".	
Residenza non permanente	

PREVISIONI DI PIANO		
tipologie di intervento	MANUFATTO	R1
tipologie di intervento	PERTINENZE	Rp1

PARTICOLARI DI PREGIO	
<input type="checkbox"/>	fiori
<input type="checkbox"/>	focolari/forni all'aperto
<input type="checkbox"/>	travi/architravi/stipiti
<input type="checkbox"/>	intagli
<input type="checkbox"/>	affreschi
<input type="checkbox"/>	scritte storiche


EDIFICI CENSITI	
fabbricati sparsi (Piasina)	
Scheda di riferimento degli Edifici storici isolati del P.R.G. vigente	n. 38

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
foto d'archivio	085-086-087-088
in data	02-11-2006

Tesero, li 22 - 09 - 2006

il tecnico rilevatore : arch. Marco Albertini

Edificio n° : 23 - maso	Individuazione Catastale		
Località : maso Moro	C.C. Tesero	p.ed. 722	p.f.



ANALISI	
Contesto insediativo reale :	prato
Zona P.R.G. :	area agricola di interesse secondario
Epoca di costruzione :	< 1939
Tipologia funzionale :	maso
Uso attuale :	abitativo
Grado di utilizzo :	temporaneo
Stato di conservazione :	buono
Condizione murature :	buono
Condizione copertura :	buono
Tipo di copertura :	tegole in cotto
Tipologia architettonica :	modificata
Localizzazione :	Maso Moro
Accessibilità :	strada
Acqua potabile :	rete potabile
Fognatura :	rete fognaria

MATERIALI MURATURE	
<input type="checkbox"/>	pietra da taglio
<input type="checkbox"/>	pietrame in conci irregolari
<input type="checkbox"/>	laterizio
<input checked="" type="checkbox"/>	muratura intonacata
<input type="checkbox"/>	legno
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	altro :

MATERIALI COPERTURE	
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input checked="" type="checkbox"/>	tegole in cemento o cotto
<input type="checkbox"/>	scandole
<input type="checkbox"/>	coppi
<input type="checkbox"/>	assenti
<input type="checkbox"/>	altro :

PARTI IN LEGNO	
<input checked="" type="checkbox"/>	tavole
<input type="checkbox"/>	tronchi
<input type="checkbox"/>	tronchi quadrati
<input type="checkbox"/>	altro :

NOTE :	
Edifici soggetti alla L.P. 22/91 art. 24bis e ss.mm.	<input type="checkbox"/>
e già catalogati nel P.R.G. vigente quali	<input type="checkbox"/>
Edifici storici isolati.	<input type="checkbox"/>
Per essi valgono le Norme d'Attuazione degli Edifici	<input type="checkbox"/>
storici isolati mentre per la residenza stagionale	<input type="checkbox"/>
valgono le norme igienico sanitarie di cui al	<input type="checkbox"/>
Regolamento di Attuazione dei "baiti".	<input type="checkbox"/>
Residenza non permanente	<input type="checkbox"/>

PREVISIONI DI PIANO		
tipologie di intervento	MANUFATTO	R2
tipologie di intervento	PERTINENZE	Rp1

PARTICOLARI DI PREGIO	
<input type="checkbox"/>	fiori
<input type="checkbox"/>	focolari/forni all'aperto
<input type="checkbox"/>	travi/architravi/stipiti
<input type="checkbox"/>	intagli
<input type="checkbox"/>	affreschi
<input type="checkbox"/>	scritte storiche


EDIFICI CENSITI	
fabbricati sparsi	
Scheda di riferimento degli Edifici storici isolati del P.R.G. vigente	n. 42

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
foto d'archivio	089-090-091-092
in data	02-11-2006

Tesero, li 22 - 09 - 2006

il tecnico rilevatore : arch. Marco Albertini

Edificio n° : 24 - maso Guagiola	Individuazione Catastale		
Località : Guagiola	C.C. Tesero	p.ed. 635	p.f.



ANALISI	
Contesto insediativo reale :	prato
Zona P.R.G. :	aree a pascolo
Epoca di costruzione :	< 1939
Tipologia funzionale :	maso
Uso attuale :	abitativo
Grado di utilizzo :	temporaneo
Stato di conservazione :	buono
Condizione murature :	buono
Condizione copertura :	buono
Tipo di copertura :	coppi
Tipologia architettonica :	originale
Localizzazione :	Guagiola
Accessibilità :	strada
Acqua potabile :	assente
Fognatura :	assente

MATERIALI MURATURE	
<input type="checkbox"/>	pietra da taglio
<input type="checkbox"/>	pietrame in conci irregolari
<input type="checkbox"/>	laterizio
<input checked="" type="checkbox"/>	muratura intonacata
<input checked="" type="checkbox"/>	legno
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	altro :

MATERIALI COPERTURE	
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	tegole in cemento o cotto
<input type="checkbox"/>	scandole
<input checked="" type="checkbox"/>	coppi
<input type="checkbox"/>	assenti
<input type="checkbox"/>	altro :

PARTI IN LEGNO	
<input type="checkbox"/>	travole
<input checked="" type="checkbox"/>	tronchi
<input type="checkbox"/>	tronchi quadrati
<input type="checkbox"/>	altro :

NOTE :	
Edifici soggetti alla L.P. 22/91 art. 24bis e ss.mm. e già catalogati nel P.R.G. vigente quali	
Edifici storici isolati.	
Per essi valgono le Norme d'Attuazione degli Edifici storici isolati mentre per la residenza stagionale valgono le norme igienico sanitarie di cui al Regolamento di Attuazione dei "baiti".	
Residenza non permanente	

PREVISIONI DI PIANO		
tipologie di intervento	MANUFATTO	R1
tipologie di intervento	PERTINENZE	Rp1

PARTICOLARI DI PREGIO	
<input type="checkbox"/>	fiori
<input type="checkbox"/>	focolari/forni all'aperto
<input type="checkbox"/>	travi/architravi/stipiti
<input type="checkbox"/>	intagli
<input type="checkbox"/>	affreschi
<input type="checkbox"/>	scritte storiche

EDIFICI CENSITI	
fabbricati sparsi (Stava)	
Scheda di riferimento degli Edifici storici isolati del P.R.G. vigente	n. 15

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
foto d'archivio	093-094-095-096
in data	09-11-2006

Tesero, li 22 - 09 - 2006

il tecnico rilevatore : arch. Marco Albertini

Edificio n° : 25 - maso Tofol




Individuazione Catastale

Località : Stava - Tofol

C.C. Tesero

p.ed. 637

p.f.



ANALISI	
Contesto insediativo reale :	prato/bosco
Zona P.R.G. :	area a pascolo
Epoca di costruzione :	< 1939
Tipologia funzionale :	maso
Uso attuale :	abitativo
Grado di utilizzo :	temporaneo
Stato di conservazione :	discreto
Condizione murature :	discreto
Condizione copertura :	discreto
Tipo di copertura :	lamiera
Tipologia architettonica :	originale
Localizzazione :	Stava -Tofol
Accessibilità :	strada
Acqua potabile :	assente
Fognatura :	assente

MATERIALI MURATURE	
<input type="checkbox"/>	pietra da taglio
<input type="checkbox"/>	pietrame in conci irregolari
<input type="checkbox"/>	laterizio
<input checked="" type="checkbox"/>	muratura intonacata
<input checked="" type="checkbox"/>	legno
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	altro :

MATERIALI COPERTURE	
<input checked="" type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	tegole in cemento o cotto
<input type="checkbox"/>	scandole
<input type="checkbox"/>	coppi
<input type="checkbox"/>	assenti
<input type="checkbox"/>	altro :

PARTI IN LEGNO	
<input type="checkbox"/>	travole
<input checked="" type="checkbox"/>	tronchi
<input type="checkbox"/>	tronchi quadrati
<input type="checkbox"/>	altro :

NOTE :	
Edifici soggetti alla L.P. 22/91 art. 24bis e ss.mm. e già catalogati nel P.R.G. vigente quali	
Edifici storici isolati.	
Per essi valgono le Norme d'Attuazione degli Edifici storici isolati mentre per la residenza stagionale valgono le norme igienico sanitarie di cui al Regolamento di Attuazione dei "baiti".	
Residenza non permanente	

PREVISIONI DI PIANO		
tipologie di intervento	MANUFATTO	R2
tipologie di intervento	PERTINENZE	Rp1

PARTICOLARI DI PREGIO	
<input type="checkbox"/>	fiori
<input type="checkbox"/>	focolari/forni all'aperto
<input type="checkbox"/>	travi/architravi/stipiti
<input type="checkbox"/>	intagli
<input type="checkbox"/>	affreschi
<input type="checkbox"/>	scritte storiche



EDIFICI CENSITI	
fabbricati sparsi (Stava)	
Scheda di riferimento degli Edifici storici isolati del P.R.G. vigente	n. 16

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
foto d'archivio	097-098-099-100
in data	09-11-2006

Tesero, li 22 - 09 - 2006

il tecnico rilevatore : arch. Marco Albertini

Edificio n° : 26 - maso Tofol	Individuazione Catastale		
Località : Stava - Tofol	C.C. Tesero	p.ed. 1379	p.f.



ANALISI	
Contesto insediativo reale :	prato/bosco
Zona P.R.G. :	area a pascolo
Epoca di costruzione :	> 1939
Tipologia funzionale :	maso
Uso attuale :	abitativo
Grado di utilizzo :	temporaneo
Stato di conservazione :	discreto
Condizione murature :	discreto
Condizione copertura :	discreto
Tipo di copertura :	tegole in cotto
Tipologia architettonica :	originale
Localizzazione :	Stava - Tofol
Accessibilità :	strada
Acqua potabile :	assente
Fognatura :	assente

MATERIALI MURATURE	
<input type="checkbox"/>	pietra da taglio
<input checked="" type="checkbox"/>	pietrame in conci irregolari
<input type="checkbox"/>	laterizio
<input checked="" type="checkbox"/>	muratura intonacata
<input checked="" type="checkbox"/>	legno
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	altro :

MATERIALI COPERTURE	
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input checked="" type="checkbox"/>	tegole in cemento o cotto
<input type="checkbox"/>	scandole
<input type="checkbox"/>	coppi
<input type="checkbox"/>	assenti
<input type="checkbox"/>	altro :

PARTI IN LEGNO	
<input checked="" type="checkbox"/>	tavole
<input type="checkbox"/>	tronchi quadrati
<input type="checkbox"/>	tronchi
<input type="checkbox"/>	altro :

NOTE :	
Edifici soggetti alla L.P. 22/91 art. 24bis e ss.mm. e già catalogati nel P.R.G. vigente quali	
Edifici storici isolati.	
Per essi valgono le Norme d'Attuazione degli Edifici storici isolati mentre per la residenza stagionale	
valgono le norme igienico sanitarie di cui al	
Regolamento di Attuazione dei "baiti".	
Residenza non permanente	

PREVISIONI DI PIANO		
tipologie di intervento	MANUFATTO	R2
tipologie di intervento	PERTINENZE	Rp1

PARTICOLARI DI PREGIO	
<input type="checkbox"/>	fiori
<input type="checkbox"/>	focolari/forni all'aperto
<input type="checkbox"/>	travi/architravi/stipiti
<input type="checkbox"/>	intagli
<input type="checkbox"/>	affreschi
<input type="checkbox"/>	scritte storiche

EDIFICI CENSITI	
Scheda di riferimento degli Edifici storici isolati del P.R.G. vigente	n. 17

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
foto d'archivio	101-102-103-104
in data	09-11-2006

Tesero, li 22 - 09 - 2006

il tecnico rilevatore : **arch. Marco Albertini**

Edificio n° : 27 - malga Caserina

Individuazione Catastale


Località : Pampeago - Caserina

C.C. Tesero


p.ed. 1362

p.f.

ESTRATTO MAPPA CATASTALE scala 1: 2000



CARTA TECNICA PAT scala 1: 10000



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



PROSPETTO OVEST



PROSPETTO EST



PROSPETTO SUD



PROSPETTO NORD

ANALISI	
Contesto insediativo reale :	prato
Zona P.R.G. :	area a pascolo im sc.
Epoca di costruzione :	> 1939
Tipologia funzionale :	malga a servizio
Uso attuale :	a servizio
Grado di utilizzo :	temporaneo
Stato di conservazione :	buono
Condizione murature :	buono
Condizione copertura :	buono
Tipo di copertura :	tegole in cemento
Tipologia architettonica :	modificata
Localizzazione :	Pampeago-Caserina
Accessibilità :	strada
Acqua potabile :	rete potabile
Fognatura :	vasca imhoff

MATERIALI MURATURE	
<input type="checkbox"/>	pietra da taglio
<input checked="" type="checkbox"/>	pietrame in conci irregolari
<input type="checkbox"/>	laterizio
<input type="checkbox"/>	muratura intonacata
<input checked="" type="checkbox"/>	legno
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	altro :

MATERIALI COPERTURE	
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input checked="" type="checkbox"/>	tegole in cemento o cotto
<input type="checkbox"/>	scandole
<input type="checkbox"/>	coppi
<input type="checkbox"/>	assenti
<input type="checkbox"/>	altro :

PARTI IN LEGNO	
<input checked="" type="checkbox"/>	tavole
<input checked="" type="checkbox"/>	tronchi
<input type="checkbox"/>	tronchi quadrati
<input type="checkbox"/>	altro :

NOTE :	
Edifici soggetti alla L.P. 22/91 art. 24bis e ss.mm. e già catalogati nel P.R.G. vigente quali Edifici storici isolati.	
Per essi valgono le Norme d'Attuazione degli Edifici storici isolati mentre per la residenza stagionale valgono le norme igienico sanitarie di cui al Regolamento di Attuazione dei "baiti".	
soggetta a USO CIVICO	
Residenza non permanente	

PREVISIONI DI PIANO		
tipologie di intervento	MANUFATTO	R2
tipologie di intervento	PERTINENZE	Rp1

PARTICOLARI DI PREGIO	
<input type="checkbox"/>	fiori
<input type="checkbox"/>	focolari/forni all'aperto
<input type="checkbox"/>	travi/architravi/stipiti
<input type="checkbox"/>	intagli
<input type="checkbox"/>	affreschi
<input type="checkbox"/>	scritte storiche




EDIFICI CENSITI	
fabbricati sparsi (pampeago)	
Scheda di riferimento degli Edifici storici isolati del P.R.G. vigente	n. 4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
foto d'archivio	105-106-107-108
in data	09-11-2006

Tesero, li 22 - 09 - 2006

il tecnico rilevatore : arch. Marco Albertini

Edificio n° : 28 - malga le Caore	Individuazione Catastale		
Località : Le Caore	C.C. Tesero	p.ed.	p.f. 6233/1



ANALISI	
Contesto insediativo reale :	bosco
Zona P.R.G. :	aree a bosco
Epoca di costruzione :	< 1939
Tipologia funzionale :	malga
Uso attuale :	abitativo
Grado di utilizzo :	temporaneo
Stato di conservazione :	buono
Condizione murature :	buono
Condizione copertura :	buono
Tipo di copertura :	scandole
Tipologia architettonica :	originale/modificata
Localizzazione :	Le Caore
Accessibilità :	strada
Acqua potabile :	assente
Fognatura :	assente

MATERIALI MURATURE	
<input type="checkbox"/>	pietra da taglio
<input checked="" type="checkbox"/>	pietrame in conci irregolari
<input type="checkbox"/>	laterizio
<input type="checkbox"/>	muratura intonacata
<input type="checkbox"/>	legno
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	altro :

MATERIALI COPERTURE	
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	tegole in cemento o cotto
<input checked="" type="checkbox"/>	scandole
<input type="checkbox"/>	coppi
<input type="checkbox"/>	assenti
<input type="checkbox"/>	altro :

PARTI IN LEGNO	
<input type="checkbox"/>	tavole
<input type="checkbox"/>	tronchi quadrati
<input type="checkbox"/>	tronchi
<input type="checkbox"/>	altro :

NOTE :	
Edifici soggetti alla L.P. 22/91 art. 24bis e ss.mm. e già catalogati nel P.R.G. vigente quali Edifici storici isolati.	
Per essi valgono le Norme d'Attuazione degli Edifici storici isolati mentre per la residenza stagionale valgono le norme igienico sanitarie di cui al Regolamento di Attuazione dei "baiti".	
soggetta a USO CIVICO	
Residenza non permanente	

PREVISIONI DI PIANO		
tipologie di intervento	MANUFATTO	R2
tipologie di intervento	PERTINENZE	Rp1

PARTICOLARI DI PREGIO	
<input type="checkbox"/>	focolari/forni all'aperto
<input type="checkbox"/>	travi/architravi/stipiti
<input type="checkbox"/>	intagli
<input type="checkbox"/>	affreschi
<input type="checkbox"/>	scritte storiche

EDIFICI CENSITI	
fabbricati sparsi (Lagorai)	
Scheda di riferimento degli Edifici storici isolati del P.R.G. vigente	n. 77

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
foto d'archivio	109-110-111-112
in data	02-11-2006

Tesero, li 22 - 09 - 2006

il tecnico rilevatore : arch. Marco Albertini

Edificio n° : 29 - malga le Caore



Località : Le Caore

Individuazione Catastale

C.C. Tesero

p.ed.

p.f. 6233/1



ANALISI	
Contesto insediativo reale :	bosco
Zona P.R.G. :	aree a bosco
Epoca di costruzione :	< 1939
Tipologia funzionale :	malga-stalla
Uso attuale :	deposito/agricolo
Grado di utilizzo :	temporaneo
Stato di conservazione :	discreto
Condizione murature :	discreto
Condizione copertura :	discreto
Tipo di copertura :	lamiera
Tipologia architettonica :	originale
Localizzazione :	le Caore
Accessibilità :	strada
Acqua potabile :	assente
Fognatura :	assente

MATERIALI MURATURE	
<input type="checkbox"/>	pietra da taglio
<input checked="" type="checkbox"/>	pietrame in conci irregolari
<input type="checkbox"/>	laterizio
<input type="checkbox"/>	muratura intonacata
<input checked="" type="checkbox"/>	legno
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	altro :

MATERIALI COPERTURE	
<input checked="" type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	tegole in cemento o cotto
<input type="checkbox"/>	scandole
<input type="checkbox"/>	coppi
<input type="checkbox"/>	assenti
<input type="checkbox"/>	altro :

PARTI IN LEGNO	
<input checked="" type="checkbox"/>	tavole
<input checked="" type="checkbox"/>	tronchi
<input type="checkbox"/>	tronchi quadrati
<input type="checkbox"/>	altro :

NOTE :	
Edifici soggetti alla L.P. 22/91 art. 24bis e ss.mm. e già catalogati nel P.R.G. vigente quali Edifici storici isolati.	
Per essi valgono le Norme d'Attuazione degli Edifici storici isolati mentre per la residenza stagionale valgono le norme igienico sanitarie di cui al Regolamento di Attuazione dei "baiti".	
soggetta a USO CIVICO Residenza non permanente	

PREVISIONI DI PIANO		
tipologie di intervento	MANUFATTO	R2
tipologie di intervento	PERTINENZE	Rp1

PARTICOLARI DI PREGIO	
<input type="checkbox"/>	fiori
<input type="checkbox"/>	focolari/forni all'aperto
<input type="checkbox"/>	travi/architravi/stipiti
<input type="checkbox"/>	intagli
<input type="checkbox"/>	affreschi
<input type="checkbox"/>	scritte storiche



EDIFICI CENSITI	
fabbricati sparsi (Lagorai)	
Scheda di riferimento degli Edifici storici isolati del P.R.G. vigente	n. 78

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
foto d'archivio	113-114-115-116
in data	02-11-2006

Tesero, li 22 - 09 - 2006

il tecnico rilevatore : arch. Marco Albertini

Edificio n° : 30 - malga Fraton	Individuazione Catastale		
Località : Fraton	C.C. Tesero	p.ed.	p.f. 6231/1



ANALISI	
Contesto insediativo reale :	prato/bosco
Zona P.R.G. :	area a pascolo
Epoca di costruzione :	> 1939
Tipologia funzionale :	malga+casera
Uso attuale :	inutilizzata
Grado di utilizzo :	in abbandono
Stato di conservazione :	cattivo
Condizione murature :	cattivo
Condizione copertura :	cattivo
Tipo di copertura :	assi/lamiera
Tipologia architettonica :	originale
Localizzazione :	Fraton
Accessibilità :	strada
Acqua potabile :	assente
Fognatura :	assente

MATERIALI MURATURE	
<input type="checkbox"/>	pietra da taglio
<input checked="" type="checkbox"/>	pietrame in conci irregolari
<input type="checkbox"/>	laterizio
<input type="checkbox"/>	muratura intonacata
<input checked="" type="checkbox"/>	legno
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	altro :

MATERIALI COPERTURE	
<input checked="" type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	tegole in cemento o cotto
<input type="checkbox"/>	scandole
<input type="checkbox"/>	coppi
<input type="checkbox"/>	assenti
<input type="checkbox"/>	altro : assi di legno

PARTI IN LEGNO	
<input checked="" type="checkbox"/>	tavole
<input checked="" type="checkbox"/>	tronchi
<input type="checkbox"/>	tronchi quadrati
<input type="checkbox"/>	altro :

NOTE :	
Edifici soggetti alla L.P. 22/91 art. 24bis e ss.mm. e già catalogati nel P.R.G. vigente quali Edifici storici isolati.	
Per essi valgono le Norme d'Attuazione degli Edifici storici isolati mentre per la residenza stagionale valgono le norme igienico sanitarie di cui al Regolamento di Attuazione dei "baiti".	
soggetta a USO CIVICO	
Residenza non permanente	

PREVISIONI DI PIANO		
tipologie di intervento	MANUFATTO	R2
tipologie di intervento	PERTINENZE	Rp1

PARTICOLARI DI PREGIO	
<input type="checkbox"/>	fiori
<input type="checkbox"/>	focolari/forni all'aperto
<input type="checkbox"/>	travi/architravi/stipiti
<input type="checkbox"/>	intagli
<input type="checkbox"/>	affreschi
<input type="checkbox"/>	scritte storiche


EDIFICI CENSITI	
fabbricati sparsi (Lagorai)	
Scheda di riferimento degli Edifici storici isolati del P.R.G. vigente	n. 81

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
foto d'archivio	117-118-119-120
in data	02-11-2006



Tesero, li 22 - 09 - 2006

il tecnico rilevatore : arch. Marco Albertini

Edificio n° : 32 - malga Fraton	Individuazione Catastale		
Località : Fraton	C.C. Tesero	p.ed.	p.f. 6231/1



Individuazione Catastale	
C.C. Tesero	p.ed.
p.f. 6231/1	



ANALISI	
Contesto insediativo reale :	prato/bosco
Zona P.R.G. :	area a pascolo
Epoca di costruzione :	> 1939
Tipologia funzionale :	malga
Uso attuale :	agricolo
Grado di utilizzo :	temporaneo
Stato di conservazione :	buono
Condizione murature :	buono
Condizione copertura :	discreto
Tipo di copertura :	lamiera
Tipologia architettonica :	originale
Localizzazione :	Fraton
Accessibilità :	strada
Acqua potabile :	assente
Fognatura :	assente

MATERIALI MURATURE	
<input type="checkbox"/>	pietra da taglio
<input checked="" type="checkbox"/>	pietrame in conci irregolari
<input type="checkbox"/>	laterizio
<input type="checkbox"/>	muratura intonacata
<input type="checkbox"/>	legno
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	altro :

MATERIALI COPERTURE	
<input checked="" type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	tegole in cemento o cotto
<input type="checkbox"/>	scandole
<input type="checkbox"/>	coppi
<input type="checkbox"/>	assenti
<input type="checkbox"/>	altro :

PARTI IN LEGNO	
<input type="checkbox"/>	tavole
<input type="checkbox"/>	tronchi quadrati
<input type="checkbox"/>	tronchi
<input type="checkbox"/>	altro :

NOTE :	
Edifici soggetti alla L.P. 22/91 art. 24bis e ss.mm. e già catalogati nel P.R.G. vigente quali Edifici storici isolati.	
Per essi valgono le Norme d'Attuazione degli Edifici storici isolati mentre per la residenza stagionale valgono le norme igienico sanitarie di cui al Regolamento di Attuazione dei "baiti".	
soggetta a USO CIVICO	
Residenza non permanente	

PREVISIONI DI PIANO		
tipologie di intervento	MANUFATTO	R2
tipologie di intervento	PERTINENZE	Rp1

PARTICOLARI DI PREGIO	
<input type="checkbox"/>	fiori
<input type="checkbox"/>	focolari/forni all'aperto
<input type="checkbox"/>	travi/architravi/stipiti
<input type="checkbox"/>	intagli
<input type="checkbox"/>	affreschi
<input type="checkbox"/>	scritte storiche

EDIFICI CENSITI	
fabbricati sparsi (Lagorai)	
Scheda di riferimento degli Edifici storici isolati del P.R.G. vigente	n. 80

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
foto d'archivio	121-122-123-124
in data	02-11-2006

Tesero, li 22 - 09 - 2006

il tecnico rilevatore : arch. Marco Albertini

Edificio n° : 32 - malga Fraton



Località : Fraton

Individuazione Catastale

C.C. Tesero

p.ed.

p.f. 6231/1



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



PROSPETTO OVEST



PROSPETTO SUD



PROSPETTO NORD



PROSPETTO EST

ANALISI

Contesto insediativo reale :	prato/bosco
Zona P.R.G. :	area a pascolo
Epoca di costruzione :	> 1939
Tipologia funzionale :	malga
Uso attuale :	agricolo
Grado di utilizzo :	temporaneo
Stato di conservazione :	buono
Condizione murature :	buono
Condizione copertura :	buono
Tipo di copertura :	scandole
Tipologia architettonica :	originale
Localizzazione :	Fraton
Accessibilità :	strada
Acqua potabile :	assente
Fognatura :	assente

MATERIALI MURATURE

<input type="checkbox"/> pietra da taglio
<input checked="" type="checkbox"/> pietrame in conci irregolari
<input type="checkbox"/> laterizio
<input type="checkbox"/> muratura intonacata
<input checked="" type="checkbox"/> legno
<input type="checkbox"/> lamiera
<input type="checkbox"/> altro :

MATERIALI COPERTURE

<input type="checkbox"/> lamiera
<input type="checkbox"/> tegole in cemento o cotto
<input checked="" type="checkbox"/> scandole
<input type="checkbox"/> coppi
<input type="checkbox"/> assenti
<input type="checkbox"/> altro :

PARTI IN LEGNO

<input checked="" type="checkbox"/> tavole	<input type="checkbox"/> tronchi quadrati
<input type="checkbox"/> tronchi	<input type="checkbox"/> altro :

NOTE :

Edifici soggetti alla L.P. 22/91 art. 24bis e ss.mm. e già catalogati nel P.R.G. vigente quali Edifici storici isolati. Per essi valgono le Norme d'Attuazione degli Edifici storici isolati mentre per la residenza stagionale valgono le norme igienico sanitarie di cui al Regolamento di Attuazione dei "baiti". soggetta a **USO CIVICO** **Residenza non permanente**

PARTICOLARI DI PREGIO

<input type="checkbox"/> fori	<input type="checkbox"/> focolari/forni all'aperto
<input type="checkbox"/> travi/architravi/stipiti	<input type="checkbox"/> intagli
<input type="checkbox"/> affreschi	<input type="checkbox"/> scritte storiche

EDIFICI CENSITI

fabbricati sparsi (Lagorai)

Scheda di riferimento degli Edifici storici isolati del P.R.G. vigente **n. 79**

PREVISIONI DI PIANO

tipologie di intervento	MANUFATTO	R2
tipologie di intervento	PERTINENZE	Rp1



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto d'archivio	125-126-127-128
in data	02-11-2006

Tesero, li 22 - 09 - 2006

il tecnico rilevatore : **arch. Marco Albertini**

Edificio n° : 33 - malga lagorai	Individuazione Catastale		
Località : Lagorai	C.C. Tesero	p.ed.	p.f. 6248



ANALISI	
Contesto insediativo reale :	prato
Zona P.R.G. :	area a pascolo
Epoca di costruzione :	< 1939
Tipologia funzionale :	malga
Uso attuale :	agricolo
Grado di utilizzo :	temporaneo
Stato di conservazione :	discreto/buono
Condizione murature :	discreto/buono
Condizione copertura :	discreto
Tipo di copertura :	lamiera
Tipologia architettonica :	originale
Localizzazione :	Lagorai
Accessibilità :	strada
Acqua potabile :	assente
Fognatura :	assente

MATERIALI MURATURE	
<input type="checkbox"/>	pietra da taglio
<input checked="" type="checkbox"/>	pietrame in conci irregolari
<input type="checkbox"/>	laterizio
<input type="checkbox"/>	muratura intonacata
<input type="checkbox"/>	legno
<input type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	altro :

MATERIALI COPERTURE	
<input checked="" type="checkbox"/>	lamiera
<input type="checkbox"/>	tegole in cemento o cotto
<input type="checkbox"/>	scandole
<input type="checkbox"/>	coppi
<input type="checkbox"/>	assenti
<input type="checkbox"/>	altro :

PARTI IN LEGNO	
<input checked="" type="checkbox"/>	tavole
<input type="checkbox"/>	tronchi quadrati
<input type="checkbox"/>	tronchi
<input type="checkbox"/>	altro :

NOTE :	
Edifici soggetti alla L.P. 22/91 art. 24bis e ss.mm. e già catalogati nel P.R.G. vigente quali Edifici storici isolati.	
Per essi valgono le Norme d'Attuazione degli Edifici storici isolati mentre per la residenza stagionale valgono le norme igienico sanitarie di cui al Regolamento di Attuazione dei "baiti".	
soggetta a USO CIVICO	
Residenza non permanente	

PREVISIONI DI PIANO		
tipologie di intervento	MANUFATTO	R2
tipologie di intervento	PERTINENZE	Rp1

PARTICOLARI DI PREGIO	
<input type="checkbox"/>	fiori
<input type="checkbox"/>	focolari/forni all'aperto
<input type="checkbox"/>	travi/architravi/stipiti
<input type="checkbox"/>	intagli
<input type="checkbox"/>	affreschi
<input type="checkbox"/>	scritte storiche

EDIFICI CENSITI	
fabbricati sparsi (Lagorai)	
Scheda di riferimento degli Edifici storici isolati del P.R.G. vigente	n. 83

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
foto d'archivio	129-130-131-132
in data	22-09-2006

Tesero, li 22 - 09 - 2006

il tecnico rilevatore : arch. Marco Albertini

Edificio n° : 34 - malga Lagorai

Individuazione Catastale


Località : Lagorai

C.C. Tesero


p.ed.

p.f. 6248

ESTRATTO MAPPA CATASTALE scala 1: 2880




CARTA TECNICA PAT scala 1: 10000



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



PROSPETTO EST



PROSPETTO OVEST



PROSPETTO NORD



PROSPETTO SUD

ANALISI

Contesto insediativo reale :	prato
Zona P.R.G. :	area a pascolo
Epoca di costruzione :	< 1939
Tipologia funzionale :	malga
Uso attuale :	agricolo
Grado di utilizzo :	temporaneo
Stato di conservazione :	discreto/buono
Condizione murature :	discreto/buono
Condizione copertura :	discreto
Tipo di copertura :	lamiera
Tipologia architettonica :	originale
Localizzazione :	Lagorai
Accessibilità :	strada
Acqua potabile :	assente
Fognatura :	assente

MATERIALI MURATURE

<input type="checkbox"/> pietra da taglio
<input checked="" type="checkbox"/> pietrame in conci irregolari
<input type="checkbox"/> laterizio
<input type="checkbox"/> muratura intonacata
<input type="checkbox"/> legno
<input type="checkbox"/> lamiera
<input type="checkbox"/> altro :

MATERIALI COPERTURE

<input checked="" type="checkbox"/> lamiera
<input type="checkbox"/> tegole in cemento o cotto
<input type="checkbox"/> scandole
<input type="checkbox"/> coppi
<input type="checkbox"/> assenti
<input type="checkbox"/> altro :

PARTI IN LEGNO

<input type="checkbox"/> tavole	<input type="checkbox"/> tronchi quadrati
<input type="checkbox"/> tronchi	<input type="checkbox"/> altro :

NOTE :

Edifici soggetti alla L.P. 22/91 art. 24bis e ss.mm. e già catalogati nel P.R.G. vigente quali Edifici storici isolati. Per essi valgono le Norme d'Attuazione degli Edifici storici isolati mentre per la residenza stagionale valgono le norme igienico sanitarie di cui al Regolamento di Attuazione dei "baiti". soggetta a **USO CIVICO** **Residenza non permanente**

PREVISIONI DI PIANO

tipologie di intervento	MANUFATTO	R2
tipologie di intervento	PERTINENZE	Rp1

EDIFICI CENSITI

fabbricati sparsi (Lagorai)

Scheda di riferimento degli Edifici storici isolati del P.R.G. vigente **n. 84**



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto d'archivio	133-134-135-136
in data	02-11-2006

Tesero, li 22 - 09 - 2006

il tecnico rilevatore : **arch. Marco Albertini**

Edificio n° : 35 - baita	Individuazione Catastale		
Località : Barco	C.C. Tesero	p.ed. 721/3	p.f.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



PROSPETTO SUD



PROSPETTO NORD



PROSPETTO EST



PROSPETTO OVEST

ANALISI	
<i>Contesto insediativo reale</i> :	bosco
<i>Zona P.R.G.</i> :	area a bosco
<i>Epoca di costruzione</i> :	> 1939
<i>Tipologia funzionale</i> :	baita
<i>Uso attuale</i> :	abitativo - deposito
<i>Grado di utilizzo</i> :	temporaneo
<i>Stato di conservazione</i> :	discreto
<i>Condizione murature</i> :	discreto
<i>Condizione copertura</i> :	discreto
<i>Tipo di copertura</i> :	lamiera
<i>Tipologia architettonica</i> :	originale
<i>Localizzazione</i> :	Barco
<i>Accessibilità</i> :	sentiero - strada
<i>Acqua potabile</i> :	assente
<i>Fognatura</i> :	assente

MATERIALI MURATURE

- pietra da taglio
- pietrame in conci irregolari
- laterizio
- muratura intonacata
- legno
- lamiera
- altro :

MATERIALI COPERTURE

- lamiera
- tegole in cemento o cotto
- scandole
- coppi
- assenti
- altro : tegole canadesi

PARTI IN LEGNO	
<input type="checkbox"/> tavole	<input type="checkbox"/> tronchi quadrati
<input type="checkbox"/> tronchi	<input type="checkbox"/> altro :

PARTICOLARI DI PREGIO	
<input type="checkbox"/> fori	<input type="checkbox"/> focolari/forni all'aperto
<input type="checkbox"/> travi/architravi/stipiti	<input type="checkbox"/> intagli
<input type="checkbox"/> affreschi	<input type="checkbox"/> scritte storiche

NOTE :

EDIFICI NON CENSITI

PREVISIONI DI PIANO		
tipologie di intervento	MANUFATTO	R2
tipologie di intervento	PERTINENZE	Rp1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
foto d'archivio	145-146-147-148
in data	13-10-2009

Tesero, li 22 - 09 - 2006

il tecnico rilevatore : **arch. Marco Albertini**

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. _____ in data _____

IL SINDACO

Il Consigliere designato

Il Segretario comunale

Approvato dalla Giunta provinciale, sentito il parere della Commissione Urbanistica Provinciale,
con deliberazione di data _____ n. _____
Pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. _____ in data _____

Il Segretario comunale

_____, li _____ 2011

Il Segretario comunale

Visto: IL SINDACO
