



COMUNE DI TESERO  
PROVINCIA DI TRENTO

Via 4 Novembre, 27  
38038 Tesero (TN)  
0462 811701

[info@comune.tesero.tn.it](mailto:info@comune.tesero.tn.it)  
[comune@pec.comune.tesero.tn.it](mailto:comune@pec.comune.tesero.tn.it)



Tesero, li 07 ottobre 2021

Prot. nr. 7534

**All'attenzione del  
Capogruppo consiliare di minoranza  
Gruppo Consiliare "Crescere Uniti"**

**OGGETTO: Passerella pedonale di collegamento con via Sorasass lungo via Roma.**


Con la presente a riscontro dell'interrogazione in oggetto prot. nr. 6617 dd. 07/09/2021 si evidenzia che l'ufficio tecnico comunale è a conoscenza dello stato di manutenzione del marciapiede a sbalzo di collegamento con via Sorasass lungo via Roma, tant'è che si è provveduto ad incaricare l'ing. Lucio Zeni per una consulenza in merito alla resistenza strutturale, dalla quale è emerso che nell'immediato, essendo una struttura non gravata da carichi eccessivi, non vi sono particolari problemi statici. Per quanto riguarda il distacco delle lamiere sottostanti ("casseri a perdere" senza particolare funzione statica), la squadra operai comunale è intervenuta più volte per la definitiva rimozione per garantire la sicurezza della sottostante via Stazione.

È evidente comunque la necessità di provvedere alla ristrutturazione della struttura, per cui con Determinazione n. 202 del 25 agosto scorso, allo stesso ing. Zeni, è stato dato l'incarico di progettazione e direzione lavori per la ricostruzione di tutto il marciapiede in questione, valutando anche la possibilità di un eventuale allargamento dello stesso.

Per quanto riguarda il tratto di marciapiede lungo la via Stazione posto sotto la passerella si valuterà come intervenire.

Per migliorare la segnalazione dei divieti di svolta sia per immettersi sulla S.S. 48 dalla via Stazione che viceversa, che a volte non vengono rispettati, abbiamo incaricato il Comandante della Polizia Locale di fare un'analisi ed una valutazione della questione. La Polizia Locale riferisce quanto segue. L'indicazione di divieto di svolta a destra per chi sale da via Stazione è evidenziata in modo ottimale dalla segnaletica verticale posta prima dell'incrocio con via Roma e sul muro di contenimento della Chiesa. Non si ritiene necessario evidenziare il marciapiede in quanto potrebbe essere a rischio di urto con lo stesso solamente chi volesse svoltare a destra in violazione dell'art. 7 CDS. Da prova effettuata sul posto è comunque molto difficile urtare tale marciapiede provando a svoltare a destra. Nessun incidente o danno a veicoli per urto con il marciapiede risulta essere stato segnalato alla Polizia. Da ultimo si evidenzia che durante il giornaliero servizio di viabilità proprio in loco in ora di punta (tra le 12.00 e le 12.20 circa) non si è rilevato il problema segnalato: i veicoli salgono e scendono da e per via Stazione anche incrociandosi senza particolari difficoltà.

Distinti saluti.



LA SINDACA  
-Gent. ssa Elena Ceschini-

*Elena Ceschini*