



COMUNE DI TESERO

**Piano di eliminazione delle barriere architettoniche
fisiche, sensoriali e cognitive**

PEBA

Organizzazione delle criticità

Architetta Ph.d. Livia Porro

hanno collaborato l'Architetta Urbanista Anna Viganò
e l'Ingegnera Anna Berloff

ARCHITUTTI

www.architutti.it | info@architutti.it



Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trento

Dott.ssa Architetta
LIVIA PORRO

1855 sez. A · ARCHITETTURA

a.	Pendenza eccessiva del piano di calpestio
a.01	Pendenza trasversale eccessiva
a.02	Scivolo con pendenza longitudinale eccessiva o assenza di scivolo
b.	Raccordo pedonale inadeguato
b.01	Raccordo pedonale inadeguato - compresenza pendenze longitudinale e trasversale in prossimità della rampa di raccordo tra il marciapiede e l'attraversamento in carreggiata
c.	Attraversamento pedonale assente o inadeguato
c.01	Assenza di attraversamento pedonale (a raso)
c.02	Assenza di strisce zebra
c.03	Assenza di attraversamento pedonale rialzato
c.04	Assenza di segnaletica verticale
c.05	Attraversamento pedonale inadeguato per eccessiva lunghezza
c.06	Attraversamento pedonale con pendenza trasversale
c.07	Attraversamento pedonale pericoloso su strada ad alta intensità di traffico
d.	Passo carraio inadeguato
d.01	Passo carraio inadeguato per pendenza trasversale
d.02	Passo carraio inadeguato per pendenza longitudinale delle rampe laterali
e.	Ostacolo
e.01	Ostacolo da riposizionare - semplice (dosso/ paletto/archetto/ fioriera/cassonetto della spazzatura/espositore mobile)
e.02	Ostacolo da riposizionare - complesso (dissuasore di sosta/ espositore fisso/ base fissa a corredo di segnaletica verticale/ seduta)
e.03	Ostacolo da schermare e segnalare (cassetta postale/impianto semaforico/palo di illuminazione/parchimetro/pensilina)
e.04	Ostacolo costituito da griglia di drenaggio per alberature
e.05	Ostacolo costituito dalla sosta non regolamentare di veicoli
e.06	Ostacolo costituito da imperfetto posizionamento di fontanella
f.	Parcheggio riservato inadeguato
f.01	Parcheggio riservato ortogonale o longitudinale al percorso pedonale di area inadeguata (dimensioni inferiori a 5x3,20 m) e sprovvisto di segnaletica su supporto verticale e orizzontale
f.02	Parcheggio riservato ortogonale o longitudinale al percorso pedonale di area inadeguata (dimensioni inferiori a 5x3,20 m) o sprovvisto di segnaletica orizzontale
f.03	Parcheggio riservato ortogonale o longitudinale al percorso pedonale sprovvisto di segnaletica su supporto verticale

f.04	Parcheggio riservato ortogonale o longitudinale al percorso pedonale privo di raccordo con il percorso pedonale
f.05	Parcheggio riservato con pavimentazione non idonea
f.06	Parcheggio collocato in posizione non idonea per la funzione richiesta
f.07	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili
g.	Dislivello
g.01	Gradino maggiore di 2,5 cm - soluzione a una rampa
g.02	Gradino maggiore di 2,5 cm - soluzione a due rampe
g.03	Gradino minore di 2,5 cm
h.	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata
h.01	Assenza o danneggiamento di segnaletica di preavviso di un attraversamento
h.02	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale
h.03	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di doppio attraversamento pedonale
h.04	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di fermata del mezzo pubblico
h.05	Assenza di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di edificio pubblico/targa tattile
h.06	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti;
h.07	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per non vedenti in prossimità di incrocio pedonale o svolta a 90 °
h.08	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per interrompere il percorso
h.09	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare di ostacoli
i.	Segnalazione tattile e/o ad alto contrasto assente o inadeguata
i.01	Difficoltà di percezione della differenza di quota
l.	Percorso inadeguato o non protetto
l.01	Assenza di percorso pedonale a raso
l.02	Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato
l.03	Percorso con pendenza inadeguata e non giustificata
l.04	Assenza di percorso in rilevato
l.05	Assenza di protezione del percorso pedonale

I.06	Assenza di parapetto
I.07	Percorso in pendenza privo di corrimano
I.08	Assenza di corrimano ad uno o entrambi i lati della scala
I.09	Percorso in pendenza privo dell'alternativa a gradini
I.10	Separazione non adeguata fra percorso pedonale e ciclabile
I.11	Assenza di percorso di collegamento
I.12	Assenza di percorso pedonale a raso in parcheggio
m.	Arredo urbano assente o inadeguato
m.01	Modello di fontanella non accessibile o assente
m.02	Fontanella non accessibile per le caratteristiche della pavimentazione
m.03	Parchi gioco. Assenza di attrezzature e giochi fruibili
m.04	Contenitore postale ad altezza eccessiva
m.05	Assenza di panchina o modello di panchina con forma della seduta inadeguata Necessità di adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta
m.06	preesistente
m.07	Assenza di seduta a corredo di fermata del trasporto pubblico
m.08	Assenza di una pensilina a protezione della fermata del trasporto pubblico
m.09	Assenza di pompa gonfiaruote
m.10	Assenza di rastrelliera per biciclette
m.11	Isola ecologica inaccessibile per il modello degli elementi di conferimento
m.12	Elemento illuminante assente o inadeguato
m.13	Parcometro ad altezza eccessiva
n.	Pavimentazione inadeguata
n.01	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa
n.02	Sconnessione generalizzata della pavimentazione
n.03	Pavimentazione disestata per la presenza di pozzetto/chiusino
n.04	Pavimentazione con sconnessioni dovute al ciottolo
n.05	Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature
n.06	Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti
n.07	Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la presenza di sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente

n.08	Assenza di adeguata compattazione del pietrame, presenza di buche, deformazioni su pavimentazione esistente
n.09	Presenza di caditoia/griglia o presa aria per piani interrati con fessure longitudinali rispetto al senso di marcia dei pedoni
n.10	Assenza di griglia di tamponamento del tronco dell'albero a scopo drenante (continuità del percorso)
n.11	Pavimentazione scivolosa
o.	Semaforo inadeguato
o.01	Impianto semaforico esistente privo di dispositivo di segnalazione acustica
o.02	Impianto semaforizzato con tempi ridotti per l'attraversamento dei pedoni
p.	Vegetazione inadeguata
p.01	Vegetazione eccessiva o inadeguata puntuale
p.02	Vegetazione eccessiva o inadeguata lineare
q.	Informazione e comunicazione assente o inadeguata
q.01	Assenza o inadeguatezza delle informazioni acustiche
q.02	Assenza di sistemi tecnologici di comunicazione delle informazioni
q.03	Assenza o inadeguatezza di sistema di chiamata
q.04	Assenza o inadeguatezza di comunicazione multicanale in prossimità di pubblico servizio/edificio
q.05	Assenza di mappa multicanale illustrativa del luogo di interesse turistico
q.06	Assenza o inadeguatezza di comunicazione scritta in prossimità di pubblico servizio/edificio
q.07	Assenza o inadeguatezza di comunicazione su segnaletica verticale